

Mehr Zuverlässigkeit und weniger Aufwand bei der Inspektion des Konus



Hierbei kann Ihnen die Agilent LED-Messlupe helfen

Verschmutzte, verstopfte oder beschädigte Interface-Konen können Empfindlichkeit, Genauigkeit und Hintergrund bei ICP-MS-Analysen negativ beeinflussen. Deshalb sollten Sie den Probengeber und die Skimmer-Konen regelmäßig inspizieren – und dabei besonders sorgfältig den Zustand der Öffnung überprüfen.

Die NEUE Agilent LED-Messlupe erleichtert Ihnen diese wichtige Aufgabe. Mit diesem in der Praxis bewährten Werkzeug können Sie:

- den Zustand des Probengebers oder des Skimmer-Konus inspizieren,
- die Spitze auf Matrixablagerungen untersuchen,
- den Erfolg von Reinigungs- und Wartungsverfahren kontrollieren,
- prüfen, ob ein Konus ausgetauscht werden muss – insbesondere wegen einer vergrößerten oder beschädigten Öffnung,
- den Aufwand vermeiden, den Konus aus dem Labor bringen zu müssen, um ihn unter dem Mikroskop zu inspizieren.

Das Beste: Die Lupe ist Bestandteil des Agilent Konus-Wartungskits, welches das gesamte Zubehör enthält, das Sie zur Wartung und zum Austauschen von Interface-Konen benötigen. **Beim Kauf des Kits sparen Sie bis zu 25 % des Gesamtpreises gegenüber des Kaufs aller einzelnen Komponenten.**



Die LED-Messlupe erhalten Sie beim Kauf eines Agilent Konus-Wartungskits KOSTENFREI.

Über weitere Einzelheiten informiert Sie Ihr Agilent Vertreter vor Ort
www.agilent.com/chem/contactus

ICP-MS-Ressourcenbibliothek:

Erfahren Sie mehr über eine Optimierung der ICP-MS-Leistung und eine Verlängerung der Lebensdauer von Konen.

www.agilent.com/chem/icp-ms-resource

Wählen Sie aus drei Konus-Wartungskits – jedes enthält unsere LED-Messlupe

(Konus-Wartungskits sind geeignet für Agilent 7700, 7900, 8800 und 8900 ICP-MS-Geräte)

Wartungskit für Nickelkonus (Best.-Nr. 5067-0294), enthält

2 Nickel-Probenkonusen

1 LED-Messlupe

1 Paket Graphitdichtungen für Probenkonusen (3 St.)

1 Paket Baumwollstäbchen für die Reinigung (100 St.)

Wartungskit für nickelbeschichteten Konus (Best.-Nr. 5067-0295), enthält

2 Nickelbeschichtete Probenkonusen

1 LED-Messlupe

1 Paket Graphitdichtungen für Probenkonusen (3 St.)

1 Paket Baumwollstäbchen für die Reinigung (100 St.)

Wartungskit für Platinkonus (Best.-Nr. 5067-0296), enthält

2 Platin-Probenkonusen

1 LED-Messlupe

1 Paket Graphitdichtungen für Probenkonusen (3 St.)

1 Paket Baumwollstäbchen für die Reinigung (100 St.)



Die LED-Messlupe (Best.-Nr. 5190-9614) kann auch separat erworben werden.

Stellen Sie langfristig eine hohe Empfindlichkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Ihren ICP-MS-Analysen sicher. Setzen Sie sich heute noch mit Ihrem Agilent-Vertreter in Verbindung.

www.agilent.com/chem/contactus

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc. 2018
Veröffentlicht in den USA, 2. Januar 2018
5991-8673DEE