

# 恰到好处的 GC 连接 超乎寻常的收效

全新改进的安捷伦 FID/NPD 喷嘴



## 想要简化气相色谱仪维护吗？

更换检测器喷嘴是很棘手的过程，还可能导致色谱仪损坏。安捷伦全新设计的检测器喷嘴使安装更简单，同时消除了产品损坏的可能性。以下特性能让分析人员和仪器技术人员省时省心：

- 无故障的色谱柱安装缩短的喷嘴尾部和加宽的开口避免了插入损坏的可能性。另外在更换喷嘴时，不再需要重新安装色谱柱。只需卸下旧喷嘴，放入新喷嘴并旋紧，即可恢复正常运行
- 更轻松切换色谱柱。原行业喷嘴设计需要多个部件才能与不同类型的色谱柱配合使用。安捷伦的新型喷嘴可兼容填充柱和毛细管柱
- 更强的机械特性。改进的安捷伦喷嘴设计不受颈部伸长和螺纹磨损等安装损坏的影响，避免色谱结果失真
- 完全兼容性。无论是运行 Intuvo、全新 8890 还是 5890，新型喷嘴可与所有安捷伦气相色谱系统兼容



### 喷嘴头部设计便于识别

喷嘴头部的蚀刻环有助于轻松识别喷嘴的孔径尺寸。

如需了解更多信息，请访问  
[www.agilent.com/chem/gcsupplies-detectors](http://www.agilent.com/chem/gcsupplies-detectors)

查找当地的安捷伦客户服务中心或  
安捷伦授权经销商，请访问  
[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://www.agilent.com/chem/contactus-cn)

DE.3408564815

本文中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2021  
2021 年 4 月 19 日，中国出版  
5994-1766ZHCN

查找当地的安捷伦客户中心：

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://www.agilent.com/chem/contactus-cn)

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

[LSCA-China\\_800@agilent.com](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价：

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)

 **Agilent**  
Trusted Answers