

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



PathDetect CHOP trans Reporting System, Part Number 219015

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam	:	PathDetect CHOP trans Reporting System, Part Number 219015
Product- of artikel nummer (Kit)	:	219015
Product- of artikel nummer	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) 219050-51
		pFA2-CHOP Plasmid 219015-51
		pFC2-dbd 219055-51
		pFC-MEK3 plasmid 219015-52

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	
Analytische middel.	
pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	0.05 ml (50 µg 1 µg/µl)
pFA2-CHOP Plasmid	0.2 ml
pFC2-dbd	0.08 ml (2 µg 25ng/µl)
pFC-MEK3 plasmid	0.2 ml

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Duitsland
0800 603 1000

e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen (met werkuren) : CHEMTREC®: +(31)-858880596

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) Mengsel
		pFA2-CHOP Plasmid Mengsel
		pFC2-dbd Mengsel
		pFC-MEK3 plasmid Mengsel

Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]

Niet geïdentificeerd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.
Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

2.2 Etiketteringselementen

Datum van uitgave/Revisie datum : 31/12/2017

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Signaalwoord	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen signaalwoord. Geen signaalwoord. Geen signaalwoord. Geen signaalwoord.
Gevarenaanduidingen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
<u>Voorzorgsmaatregelen</u>		
Preventie	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Reactie	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Opslag	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Verwijdering	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Aanvullende etiketonderdelen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
<u>Speciale verpakkingseisen</u>		
Voelbare gevaarsaanduiding	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing. Niet van toepassing.
2.3 Andere gevaren		
Overige gevaren die niet leiden tot classificatie	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen bekend. Geen bekend. Geen bekend. Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Mengsel
		pFA2-CHOP Plasmid	Mengsel
		pFC2-dbd	Mengsel
		pFC-MEK3 plasmid	Mengsel

Er zijn geen ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPbBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar
- [2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet
- [3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII
- [5] Een even zorgwekkende stof
- [6] Aanvullende informatie vanwege bedrijfsbeleid

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Oogcontact	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		pFA2-CHOP Plasmid	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		pFC2-dbd	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
		pFC-MEK3 plasmid	Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.
Inademing	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		pFA2-CHOP Plasmid	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		pFC2-dbd	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		pFC-MEK3 plasmid	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Huidcontact	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		pFA2-CHOP Plasmid	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		pFC2-dbd	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
		pFC-MEK3 plasmid	Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	medische hulp als zich symptomen voordoen. Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	pFA2-CHOP Plasmid	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	pFC2-dbd	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
	pFC-MEK3 plasmid	Spoel de mond met water. Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.
Bescherming van eerstehulpverleners	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	pFA2-CHOP Plasmid	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	pFC2-dbd	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
	pFC-MEK3 plasmid	Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Oogcontact	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inademing	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Inslikken	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
------------------	---	--

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Oogcontact	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
Inademing	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
Huidcontact	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
Inslikken	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor arts	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.
Specifieke behandelingen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke behandeling. Geen specifieke behandeling. Geen specifieke behandeling. Geen specifieke behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand. Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de ontstane brand.
-------------------------------	---	--

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ongeschikte blusmiddelen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen bekend. Geen bekend. Geen bekend. Geen bekend.
---------------------------------	---	--

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Risico's van de stof of het mengsel	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd	Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

pFC-MEK3 plasmid

Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen. Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk ademhalingsstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een overdrukmodus werkt. Kleding voor brandweerlieden (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), overeenkomstig Europese norm EN 469, geeft een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

pFA2-CHOP Plasmid

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

pFC2-dbd

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

pFC-MEK3 plasmid

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Evacueer omliggende gebieden. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor de hulpdiensten

: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

pFA2-CHOP Plasmid

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

pFC2-dbd

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

pFC-MEK3 plasmid

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	pFA2-CHOP Plasmid	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	pFC2-dbd	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).
	pFC-MEK3 plasmid	Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering, waterwegen, bodem of lucht).

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethode	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
	pFA2-CHOP Plasmid	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
	pFC2-dbd	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.
	pFC-MEK3 plasmid	Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar gemorst is. Verdunnen met water en opweilen indien wateroplosbaar. Alternatief, of indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een toepasbare afvalcontainer. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende maatregelen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).
Advies inzake algemene arbeidshygiëne	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en roken. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen voordat u kantines, e.d. binnengaat. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische maatregelen.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechttop te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in
---------------	---	---

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

pFC2-dbd	verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik. Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.
pFC-MEK3 plasmid	Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren. Opslaan in oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te worden (zie Rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtstreeks te worden bewaard om lekkage te voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Zie sectie 10 voor incompatibele materialen vóór behandeling of gebruik.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbevelingen

: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
pFA2-CHOP Plasmid	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
pFC2-dbd	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.
pFC-MEK3 plasmid	Industriële toepassingen, Professionele toepassingen.

Oplossingen specifiek voor de industriële sector

: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet van toepassing.
pFA2-CHOP Plasmid	Niet van toepassing.
pFC2-dbd	Niet van toepassing.
pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Geen blootstellingslimietwaarde bekend.

Aanbevolen monitoring procedures

: Wanneer dit product ingrediënten bevat met blootstellingslimieten, kan monitoring van personen, van werkplaatsomgeving of biologisch monitoren vereist zijn om de effectiviteit van de ventilatie of van andere controlemaatregelen en/of de noodzaak van het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende: Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

DNEL's/DMEL's

Geen DNEL's/DMEL's beschikbaar.

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen : Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen : Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

Bescherming van de ogen/het gezicht : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is om blootstelling aan spatten, nevel, gassen of stof te vermijden, dient een veiligheidsbescherming voor de ogen te worden gedragen die voldoet aan een goedgekeurde standaard. Indien contact mogelijk is, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen, tenzij uit de beoordeling blijkt dat een hogere mate van bescherming noodzakelijk is: veiligheidsbril met zijkapjes.

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm.

Lichaamsbescherming : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

Overige huidbescherming : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Bescherming van de ademhalingswegen : Selecteer op basis van het gevaar en de kans op blootstelling een gas-/stofmasker dat voldoet aan de betreffende certificeringsnorm. Gas-/stofmaskers moeten worden gebruikt in overeenstemming met een ademhalingsbeschermingsprogramma waarin het juist aanbrengen, oefening en andere belangrijke aspecten van het gebruik aan de orde komen.

Beheersing van milieublootstelling : Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	:	<input checked="" type="checkbox"/> FR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Vloeistof.
		pFA2-CHOP Plasmid	Vloeistof.
		pFC2-dbd	Vloeistof.
		pFC-MEK3 plasmid	Vloeistof.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Geur	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Geurdrempelwaarde	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
pH	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	7.5
	pFA2-CHOP Plasmid	7.5
	pFC2-dbd	7.5
	pFC-MEK3 plasmid	7.5
Smelt-/vriespunt	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	0°C
	pFA2-CHOP Plasmid	0°C
	pFC2-dbd	0°C
	pFC-MEK3 plasmid	0°C
Beginkookpunt en kooktraject	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	100°C
	pFA2-CHOP Plasmid	100°C
	pFC2-dbd	100°C
	pFC-MEK3 plasmid	100°C
Vlampunt	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Verdampingssnelheid	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet van toepassing.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet van toepassing.
	pFC2-dbd	Niet van toepassing.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Dampspanning	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Dampdichtheid	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Oplosbaarheid	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	pFA2-CHOP Plasmid	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	pFC2-dbd	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
	pFC-MEK3 plasmid	Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Ontledingstemperatuur	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Viscositeit	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Ontploffingseigenschappen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet beschikbaar.
	pFA2-CHOP Plasmid	Niet beschikbaar.
	pFC2-dbd	Niet beschikbaar.
	pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar.

9.2 Overige informatie

Geen aanvullende informatie.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit. Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.
10.2 Chemische stabiliteit	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Het product is stabiel. Het product is stabiel. Het product is stabiel. Het product is stabiel.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden. Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.
10.4 Te vermijden omstandigheden	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen. Kan reageren of onverenigbaar zijn met oxyderende materialen.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen gevaarlijke afvalproducten gevormd.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

Schattingen van acute toxiciteit

Niet beschikbaar.

Irritatie/corrosie

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet beschikbaar.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet beschikbaar.

Gevaar bij inademing

Niet beschikbaar.

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar. Niet beschikbaar.
---	---	---	--

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Inslikken	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Huidcontact	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Oogcontact	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend. Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Inademing	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.
Inslikken	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid) pFA2-CHOP Plasmid pFC2-dbd pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens. Geen specifieke gegevens.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Huidcontact	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Geen specifieke gegevens.
	pFA2-CHOP Plasmid	Geen specifieke gegevens.
	pFC2-dbd	Geen specifieke gegevens.
	pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens.
Oogcontact	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Geen specifieke gegevens.
	pFA2-CHOP Plasmid	Geen specifieke gegevens.
	pFC2-dbd	Geen specifieke gegevens.
	pFC-MEK3 plasmid	Geen specifieke gegevens.

Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling

Blootstelling op korte termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Blootstelling op lange termijn

Mogelijke directe effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke vertraagde effecten : Niet beschikbaar.

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Algemeen	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Kankerverwekkendheid	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Mutageniciteit	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Teratogeniciteit	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Effecten op de ontwikkeling	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
Effecten op de vruchtbaarheid	: pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFA2-CHOP Plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC2-dbd	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.
	pFC-MEK3 plasmid	Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Niet beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K_{oc}) : Niet beschikbaar.

Mobiliteit : Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT : Niet van toepassing.

zPzB : Niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten : Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

Gevaarlijke Afvalstoffen : Naar huidige kennis van de leverancier wordt dit product niet beschouwd als gevaarlijke afvalstof zoals gedefinieerd in EG-richtlijn 2008/98/EG

Verpakking

Verwijderingsmethoden : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

Speciale voorzorgsmaatregelen : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID / IMDG / IATA : Niet gereguleerd.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.7 Vervoer in bulk : Niet beschikbaar.
overeenkomstig bijlage II
bij Marpol en de IBC-code

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

Bijlage XIV

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Zeer zorgwekkende stoffen

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten	:	pFR-Luc Plasmid (Reporter Plasmid)	Niet van toepassing.
		pFA2-CHOP Plasmid	Niet van toepassing.
		pFC2-dbd	Niet van toepassing.
		pFC-MEK3 plasmid	Niet van toepassing.

Overige EU-regelgeving

Ozonafbrekende stoffen (1005/2009/EU)

Niet vermeld.

Voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) (649/2012/EU)

Niet vermeld.

Seveso directief

Dit product valt niet onder de Seveso-richtlijn.

Emissiebeleid water (ABM) : Niet van toepassing.

Internationale regelgeving

Chemische Wapens Conventie Lijst schema's I, II & III chemische stoffen

Niet vermeld.

Montreal protocol (Annex A, B, C, E)

Niet vermeld.

Stockholm conventie over persistente organische vervuilers

Niet vermeld.

Verdrag van Rotterdam inzake de PIC-procedure (Prior Informed Consent; voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Niet vermeld.

UNECE Aarhus Protocol over POPs en zware metalen

Niet vermeld.

Inventaris

Australië	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Canada	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
China	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Europa	:	Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.

RUBRIEK 15: Regelgeving

- Japan** : **Japane inventaris (ENCS)**: Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
Japane inventaris (ISHL): Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Maleisië** : Niet bepaald.
- Nieuw-Zeeland** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Filipijnen** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Republiek Korea** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Taiwan** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Thailand** : Niet bepaald.
- Turkije** : Niet bepaald.
- Verenigde Staten** : Alle bestanddelen worden vermeld tenzij ze daarvan zijn vrijgesteld.
- Vietnam** : Niet bepaald.

- 15.2** : Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen
Chemischeveiligheidsbeoordeling vereist kunnen zijn.

RUBRIEK 16: Overige informatie

- Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

- Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitschatting
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie
RRN = REACH registratie nummer

[Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening \(EG\) nr.1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Classificatie	Rechtvaardiging
Niet geclassificeerd.	

[Volledige tekst van afgekorte H-zinnen](#)

Niet van toepassing.

[Volledige tekst van indelingen \[CLP/GHS\]](#)

Niet van toepassing.

Datum van uitgave/ : 31/12/2017

Revisie datum

Datum vorige uitgave : 31/08/2015.

Versie : 3

[Kennisgeving aan de lezer](#)

Disclaimer: De informatie in dit document is gebaseerd op de bij Agilent beschikbare kennis op het moment van samenstelling. Er wordt geen garantie gegeven, zowel impliciet als expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel.