

High Sensitivity D1000 Reagents

Section 1. Identification

Identificateur de produit	: High Sensitivity D1000 Reagents
Réf. (kit chimique)	: 5067-5585
Référence	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer 5190-6504 High Sensitivity D1000 Ladder 5008-0025

Utilisations pertinentes identifiées de la substance ou du mélange et utilisations non recommandées

Utilisations identifiées	: Uniquement des fins de recherche. High Sensitivity D1000 Sample Buffer 1 x 300 µL flacons High Sensitivity D1000 Ladder 1 x 30 µL flacons
Utilisations non recommandées	: Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Fournisseur/Fabricant	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770
------------------------------	---

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)	: CHEMTREC®: 1-800-424-9300
---	-----------------------------

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

Non classé.

Éléments d'étiquetage SGH

Mention d'avertissement	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Pas de mention de danger. Pas de mention de danger.
Mentions de danger	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Conseils de prudence		
Prévention	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Non applicable. Non applicable.
Intervention	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Non applicable. Non applicable.
Stockage	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Non applicable. Non applicable.

Section 2. Identification des dangers

Élimination	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non applicable.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Non applicable.
Éléments d'une étiquette complémentaire	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun connu.
	High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Pourcentage du mélange constitué de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue: 13.7 %
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun connu.

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Mélange
	High Sensitivity D1000 Ladder	Mélange

Le produit ne contient aucun ingrédient exigeant une déclaration dans cette section, selon les connaissances actuelles du fournisseur et les concentrations de classification en vigueur.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Section 4. Premiers soins

Ingestion	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Laver la bouche avec de l'eau. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Laver la bouche avec de l'eau. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Note au médecin traitant	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.

Section 4. Premiers soins

Traitements particuliers	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier.
Protection des sauveteurs	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants. Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Agents extincteurs inappropriés	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun connu. Aucun connu.
Dangers spécifiques du produit	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Produit de décomposition thermique dangereux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone Aucune donnée spécifique.
Mesures spéciales de protection pour les pompiers	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive. Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Intervenants en cas d'urgence	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
	High Sensitivity D1000 Ladder	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Précautions environnementales	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
	High Sensitivity D1000 Ladder	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Méthodes de nettoyage	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les contenants (ou récipients) de la zone de déversement Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Conseils sur l'hygiène générale au travail	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer High Sensitivity D1000 Ladder	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants (ou récipients) non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation. Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des contenants (ou récipients) non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Aucun.

Indices d'exposition biologique

Aucun index d'exposition connu.

- Contrôles d'ingénierie appropriés** : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.
- Contrôle de l'action des agents d'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

- Mesures d'hygiène** : Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.
- Protection oculaire/ faciale** : Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de sécurité avec écrans de protection latéraux.
- Protection de la peau**
- Protection des mains** : Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.
- Protection du corps** : L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit.
- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques et caractéristiques de sécurité

Toutes les propriétés sont mesurées à température et pression standard, sauf indication contraire.

Apparence

- État physique** : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Liquide.
High Sensitivity D1000 Ladder Liquide.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques et caractéristiques de sécurité

Couleur	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Incolore.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Incolore.
Odeur	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Inodore.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Inodore.
Seuil olfactif	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non disponible.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Non disponible.
pH	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	8
	High Sensitivity D1000 Ladder	8
Point de fusion et point de congélation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non disponible.
	High Sensitivity D1000 Ladder	0°C (32°F)
Point d'ébullition, point d'ébullition initial et plage d'ébullition	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	~189°C (372°F)
	High Sensitivity D1000 Ladder	100°C (212°F)
Point d'éclair	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non disponible.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Non disponible.
Taux d'évaporation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non disponible.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Non disponible.
Inflammabilité	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non applicable.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Non applicable.
Limite supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non disponible.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Non disponible.

Tension de vapeur	:	Pression de vapeur à 20 °C			Pression de vapeur à 50 °C		
		mm Hg	kPa	Méthode	mm Hg	kPa	Méthode
High Sensitivity D1000 Sample Buffer							
eau		17.5	2.3	-	92.258	12.3	-
High Sensitivity D1000 Ladder							
eau		17.5	2.3	-	92.258	12.3	-

Section 9. Propriétés physiques et chimiques et caractéristiques de sécurité

Densité de vapeur relative : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Non disponible.
High Sensitivity D1000 Ladder Non disponible.

Densité relative : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Non disponible.
High Sensitivity D1000 Ladder Non disponible.

Solubilité	Médias	Résultat
	High Sensitivity D1000 Sample Buffer l'eau	Soluble
	High Sensitivity D1000 Ladder l'eau	Soluble

Coefficient de partage n-octanol/eau : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Non applicable.
High Sensitivity D1000 Ladder Non applicable.

Température d'auto-inflammation : Non disponible.

Température de décomposition : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Non disponible.
High Sensitivity D1000 Ladder Non disponible.

Viscosité : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Non disponible.
High Sensitivity D1000 Ladder Non disponible.

Caractéristiques des particules

Taille médiane des particules : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Non applicable.
High Sensitivity D1000 Ladder Non applicable.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
High Sensitivity D1000 Ladder Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.

Stabilité chimique : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Le produit est stable.
High Sensitivity D1000 Ladder Le produit est stable.

Risque de réactions dangereuses : High Sensitivity D1000 Sample Buffer Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
High Sensitivity D1000 Ladder Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.

Section 10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	: High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Matériaux incompatibles	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	: High Sensitivity D1000 Ladder	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
Produits de décomposition dangereux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	: High Sensitivity D1000 Ladder	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion

Non disponible.

Sensibilisation

Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Non disponible.

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Non disponible.

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D1000 Ladder	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Section 11. Données toxicologiques

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Généralités	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Mutagénicité	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Toxicité pour la reproduction	: High Sensitivity D1000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D1000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

Valeurs numériques de toxicité

Estimations de la toxicité aiguë

N/A

Section 12. Données écologiques

Toxicité

Non disponible.

Persistance et dégradation

Non disponible.

Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que c'est possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Les contenants vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

TDG / IMDG / IATA : Non réglementé.

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport dans les locaux de l'utilisateur** : toujours transporter dans des conteneurs fermés qui sont droits et sûrs. Assurez-vous que les personnes qui transportent le produit savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

Transport en vrac aux termes des instruments IMO : Non disponible.

Section 15. Informations sur la réglementation

Listes canadiennes

INRP canadien : Aucun des composants n'est répertorié.

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement) : Aucun des composants n'est répertorié.

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

Liste d'inventaire

Canada : Indéterminé.

États-Unis : Indéterminé.

Section 16. Autres informations

Historique

Date d'édition/Date de révision : 08/12/2024

Date de publication précédente : 06/30/2023

Version : 8

Légende des abréviations : ETA = Estimation de la toxicité aiguë
 FBC = Facteur de bioconcentration
 SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
 RPD = Règlement sur les produits dangereux
 IATA = Association international du transport aérien
 CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
 code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
 LogKoe = coefficient de partage octanol/eau

Section 16. Autres informations

MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)

N/A = Non disponible

NU = Nations Unies

Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
Non classé.	

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Avis au lecteur

Déni de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.