

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936****ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

|                          |   |  |           |
|--------------------------|---|--|-----------|
| <b>Produktname</b>       | : | SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936 |           |
| <b>Produkt Nr. (Kit)</b> | : | 5190-3936  |           |
| <b>Produkt Nr.</b>       | : | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1                                       | 5190-3862 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2                                       | 5190-3863 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3                                       | 5190-3798 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4                                       | 5190-3799 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5                                       | 5190-3815 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6                                       | 5190-3816 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7                                       | 5190-3817 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8                                       | 5190-3818 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9                                       | 5190-3819 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10                                      | 5190-3820 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11                                      | 5190-3821 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12                                      | 5190-3822 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13                                      | 5190-3823 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14                                      | 5190-3824 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15                                      | 5190-3825 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16                                      | 5190-3826 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17                                      | 5190-3827 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18                                      | 5190-3828 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19                                      | 5190-3829 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20                                      | 5190-3830 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21                                      | 5190-3831 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22                                      | 5190-3832 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23                                      | 5190-3833 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24                                      | 5190-3834 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25                                      | 5190-3835 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26                                      | 5190-3836 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27                                      | 5190-3837 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28                                      | 5190-3838 |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-  | 5190-3839 |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | 5190-3839 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | 5190-3840 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | 5190-3841 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | 5190-3842 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | 5190-3843 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | 5190-3844 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | 5190-3845 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | 5190-3846 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | 5190-3847 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | 5190-3848 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | 5190-3849 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | 5190-3850 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | 5190-3851 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | 5190-3852 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | 5190-3853 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | 5190-3854 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | 5190-3855 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | 5190-3856 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | 5190-3857 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | 5190-3858 |

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

| Identifizierte Verwendungen        |         |
|------------------------------------|---------|
| Analytische Reagenzie.             |         |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 | 0.01 ml |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | 0.01 ml |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | 0.01 ml |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | 0.01 ml |

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000

**E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB** : pdl-msds\_author@agilent.com

**1.4 Notrufnummer**

**Notrufnummer (mit Öffnungszeiten)** : CHEMTREC®: 0800-181-7059

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

|                          |   |                                     |         |
|--------------------------|---|-------------------------------------|---------|
| <b>Produktdefinition</b> | : | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Gemisch |
|                          |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Gemisch |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Gemisch |

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Nicht eingestuft.

**Einstufung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture          | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als                        |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Index 32                            | gefährlich eingestuft.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. |

**Einstufung** :

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht eingestuft. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht eingestuft. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Capture Index 39                    |                   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht eingestuft. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht eingestuft. |

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

|                   |                                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>Signalwort</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Kein Signalwort. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-                  | Kein Signalwort. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 16                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Kein Signalwort. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Kein Signalwort. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                         |                                      |   |
|-------------------------|--------------------------------------|---|
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Kein Signalwort.                                  |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Kein Signalwort.                                  |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Kein Signalwort.                                  |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Kein Signalwort.                                  |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Kein Signalwort.                                  |
| <b>Gefahrenhinweise</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|  |   |
|--|---|
| Capture Index 23<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

[Sicherheitshinweise](#)

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                   |   |                                     |                  |
|-------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| <b>Prävention</b> | : | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht anwendbar. |
|                   |   | SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                 |                                     |                  |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
|                 | Capture Index 28                    |                  |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht anwendbar. |
| <b>Reaktion</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 8                     |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht anwendbar. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                 |                                      |                  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Nicht anwendbar. |
| <b>Lagerung</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht anwendbar. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-                  | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 15                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                   |                                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Nicht anwendbar. |
| <b>Entsorgung</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Nicht anwendbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-                  | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 22                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht anwendbar. |

**Gefährliche Inhaltsstoffe** : Kein gefährlicher Inhaltsstoff

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
| <b>Ergänzende Kennzeichnungselemente</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Nicht anwendbar. |
|  | SureSelect XT2 Pre-                  | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|  |                  |
|--|------------------|
| Capture Index 28<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29                    | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Nicht anwendbar. |

**Spezielle Verpackungsanforderungen**

**Tastbarer Warnhinweis** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 7                     |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht anwendbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht anwendbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht anwendbar. |

**2.3 Sonstige Gefahren**

|   |                                      |                |
|---|--------------------------------------|----------------|
| <b>Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine bekannt. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Capture Index 13                    |                |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine bekannt. |

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|                      |   |                                     |         |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------|
| <b>Stoff/Gemisch</b> | : | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Gemisch |
|                      |   | SureSelect XT2 Pre-                 | Gemisch |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Capture Index 19                    |         |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Gemisch |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Gemisch |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Gemisch |

|  |
|--|
| <b>Name des Produkts / Inhaltsstoffs</b> |
| Kein gefährlicher Inhaltsstoff           |

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                      |  |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Augenkontakt</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei                                 |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Reizung einen Arzt hinzuziehen.<br>Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.                                    |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen. |
| <b>Einatmen</b>                     |  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                              |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                              |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                              |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in  |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 22                    | einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                    |                                      |   |
|--------------------|--------------------------------------|---|
|                    |                                      | Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.   |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| <b>Hautkontakt</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.                    |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Capture Index 29                    | Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.<br>Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.<br>Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.  |
| <b>Verschlucken</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 21                    | die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | aufsuchen.<br>Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                              |                                      |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Schutz der Ersthelfer</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.          |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-                  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Capture Index 18                    | persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend                   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | trainiert wurden.<br>Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.                      |

### 4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

|                     |                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Augenkontakt</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |                                     |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Capture Index 35                    |                                     |   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 |                                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Einatmen</b> :                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                    |                                     |   |
|--------------------|-------------------------------------|---|
|                    | Capture Index 42                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Hautkontakt</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Verschlucken</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 28                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**Zeichen/Symptome von Überexposition**

**Augenkontakt** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Keine spezifischen Daten.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Capture Index 7                     |                           |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                 |                                      |                           |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Keine spezifischen Daten. |
| <b>Einatmen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Capture Index 14<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15                    | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                    |                                      |                           |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Keine spezifischen Daten. |
| <b>Hautkontakt</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Capture Index 21                    |                           |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                     |                                      |                           |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Verschlucken</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Capture Index 28<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29                    | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Keine spezifischen Daten. |

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

|                              |                                      |  |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Hinweise für den Arzt</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Giftinformationszentrale kontaktieren.<br>Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Capture Index 41                    | Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren. |

**Besondere Behandlungen**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine besondere Behandlung. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besondere Behandlung. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Capture Index 44<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                    | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besondere Behandlung. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Keine besondere Behandlung. |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1 Löschmittel**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Geeignete Löschmittel</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.<br>Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
|------------------------------|--|--|

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Ungeeignete Löschmittel** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 Keine bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Capture Index 28                    |                |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine bekannt. |

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| <b>Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-                  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und                            |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 6                     | der Behälter kann platzen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen. |
| <b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine spezifischen Daten.   |
|   | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten.   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Capture Index 13<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14                    | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-                | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln  |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 8                     | und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 19                    | und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 30                    | und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|   |   |
|---|---|
| Capture Index 41  | und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48                       | Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.   |
| <b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung</b> |   |
| : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1                      | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2                        | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3                        | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 31                    | umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz  |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| <b>Nicht für Notfälle geschultes Personal</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 19                    | persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                      |                                      |   |
|----------------------|--------------------------------------|---|
|                      |                                      | Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.<br>Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.  |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.<br>Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.<br>Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.<br>Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.<br>Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. |
| <b>Einsatzkräfte</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
|                      | SureSelect XT2 Pre-                  | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 9                     | benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung   |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 20                    | benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 31                    | benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 42                    | benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind". |

|                                  |                                      |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).<br>Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). |

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                           |                                      |   |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Reinigungsmethoden</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
|                           | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben.   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.<br>Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Capture Index 48  | aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. |
| <b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte</b> | : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.<br>Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.<br>Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung. |  |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

|                        |                                       |   |
|------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Schutzmaßnahmen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
|                        | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu                   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Hygienemaßnahmen.<br>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.<br>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.<br>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | <p>verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p> <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p> |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.   |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | <p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p> |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | <p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p> |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | <p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p> |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | <p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht</p>  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | verwenden.<br>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.               |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Capture Index 33                    | Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten  |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47   | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48   | Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden. |
| <b>7.3 Spezifische Endanwendungen</b> |  |
| <b>Empfehlungen</b>                   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17   | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 45                    | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen. |

**Spezifische Lösungen für den Industriesektor** : Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

#### Abgeleitete Effektkonzentrationen

Es liegen keine DNEL-Werte vor.

#### Vorhergesagte Effektkonzentrationen

Es liegen keine PNEC-Werte vor.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

#### Persönliche Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Hautschutz

- Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.
- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
- Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

|                               |                                      |              |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Flüssigkeit. |
|                               | SureSelect XT2 Pre-                  | Flüssigkeit. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Capture Index 14                    |              |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Flüssigkeit. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Flüssigkeit. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|              |                                     |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Flüssigkeit.     |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Flüssigkeit.     |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Flüssigkeit.     |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Flüssigkeit.     |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Flüssigkeit.     |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Flüssigkeit.     |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Flüssigkeit.     |
| <b>Farbe</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
|              | SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 21                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 22                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 23                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 24                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 25                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 26                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 27                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 28                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 29                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 30                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 31                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 32                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 33                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 34                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 35                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 36                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 37                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 38                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 39                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 40                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 41                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 42                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 43                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 44                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 45                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 46                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 47                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 48                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Geruch** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|   |                  |
|---|------------------|
| Capture Index 28  |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47                         | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48                         | Nicht verfügbar. |
| <b>Geruchsschwelle</b> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2                          | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3                          | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4                          | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5                          | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6                          | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7                          | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 35  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 36  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 37  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 38  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 39  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 40  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 41  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 42  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 43  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 44  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 45  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 46  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 47  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 48  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 Nicht verfügbar.

**pH-Wert** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 7.5

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | 7.5 |
| SureSelect XT2 Pre-                 | 7.5 |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                  |                       |     |
|----------------------------------|-----------------------|-----|
|                                  | Capture Index 42      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 7.5 |
|                                  | Capture Index 43      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 7.5 |
|                                  | Capture Index 44      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 7.5 |
|                                  | Capture Index 45      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 7.5 |
|                                  | Capture Index 46      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 7.5 |
|                                  | Capture Index 47      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 7.5 |
|                                  | Capture Index 48      |     |
| <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt</b> | : SureSelect XT2 Pre- | 0°C |
|                                  | Capture Index 1       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 2       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 3       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 4       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 5       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 6       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 7       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 8       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 9       |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 10      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 11      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 12      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 13      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 14      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 15      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 16      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 17      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 18      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 19      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 20      |     |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-   | 0°C |
|                                  | Capture Index 21      |     |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | 0°C |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | 0°C |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Siedebeginn und Siedebereich** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 100°C  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 100°C



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 28  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 29  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 30  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 31  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 32  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 33  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 34  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 35  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 36  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 37  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 38  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 39  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 40  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 41  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 42  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 43  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 44  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 45  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 46  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 47  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 48

**Flammpunkt** : SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 1  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 2  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 3  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 4  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 5  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 6  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 7

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 35  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 36  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 37  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 38  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 39  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 40  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 41  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 42  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 43  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 44  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 45  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 46  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 47  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 48  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 Nicht verfügbar.

**Verdampfungsgeschwindigkeit** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|   |                                      |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|
|   | Capture Index 42                     |                  |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Nicht verfügbar. |
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|   |                                      |                  |
|---|--------------------------------------|------------------|
| <b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Nicht verfügbar. |
|   | SureSelect XT2 Pre-                  | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 28                    |   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar.                                      |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar.                                      |
| <b>Dampfdruck</b>                   | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Nicht verfügbar. |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Nicht verfügbar.   |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Nicht verfügbar.   |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Nicht verfügbar.   |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Nicht verfügbar.   |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Nicht verfügbar.   |
|                                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Nicht verfügbar.   |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                    |                                     |                  |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|
|                    | Capture Index 35                    |                  |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |
| <b>Dampfdichte</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                        |                                      |                  |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                        | Capture Index 42                     |                  |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Nicht verfügbar. |
| <b>Relative Dichte</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Nicht verfügbar. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                        |                                      |   |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Löslichkeit(en)</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
|                        | SureSelect XT2 Pre-                  | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser                    |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 28                    | und heißem Wasser.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. |

**Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                    |                                     |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                                    | Capture Index 35                    |                  |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
|                                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                              |                                     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                              | Capture Index 42                    |                  |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |
| <b>Zersetzungstemperatur</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
|                              | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Viskosität** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 Nicht verfügbar.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

|                  |                                     |                  |
|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 35 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 36 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 37 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 38 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 39 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 40 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 41 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 42 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 43 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 44 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 45 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 46 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 47 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 48 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                         |                                      |  |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>10.1 Reaktivität</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
|                         | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine   |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Capture Index 39                    | speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. |

|                                  |                                      |                         |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>10.2 Chemische Stabilität</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Das Produkt ist stabil. |
|                                  | SureSelect XT2 Pre-                  | Das Produkt ist stabil. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Capture Index 18<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44                     | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                     | Das Produkt ist stabil. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Das Produkt ist stabil. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Das Produkt ist stabil. |

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|  |                                      |                           |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |                                     |                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Capture Index 28                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 |                                     |                           |

|  |                                      |                           |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>10.5 Unverträgliche Materialien</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten. |
|  | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Capture Index 7                     |                           |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen  |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Capture Index 41                    | sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden. |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Akute Toxizität**

Nicht verfügbar.

**Schätzungen akuter Toxizität**

Nicht verfügbar.

**Reizung/Verätzung**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Sensibilisierender Stoff**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Chronische Toxizität / Karzinogenität / Mutagenität / Teratogenität / Reproduktionstoxizität**

Nicht verfügbar.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Nicht verfügbar.

**Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Nicht verfügbar.

**Aspirationsgefahr**

Nicht verfügbar.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                 |                                      |   |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| <b>Einatmen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                     |                                      |   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
|                     | Capture Index 28                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Verschlucken</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|   |   |
|---|---|
| Capture Index 35  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Hautkontakt</b> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
|                     | Capture Index 42                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Augenkontakt</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**[Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften](#)**

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                 |                                      |                           |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Einatmen</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27  | Keine spezifischen Daten. |
|                 | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Capture Index 28                    |                           |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |
| <b>Verschlucken</b>                 |                           |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine spezifischen Daten. |

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|                    |                                     |                           |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                    | Capture Index 35                    | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |
| <b>Hautkontakt</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine spezifischen Daten. |
|                    | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                     |                                     |                           |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                     | Capture Index 42                    |                           |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |
| <b>Augenkontakt</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine spezifischen Daten. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine spezifischen Daten. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine spezifischen Daten. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine spezifischen Daten. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

**Allgemein** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.  
SureSelect XT2 Pre- Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

|  |   |
|--|---|
| Capture Index 20<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46<br>SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                       |                                      |   |
|-----------------------|--------------------------------------|---|
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Karzinogenität</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|                       | SureSelect XT2 Pre-                  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|   |   |
|---|---|
| Capture Index 27  |   |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48                     | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Mutagenität</b> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6                      | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|   |   |
|---|---|
| Capture Index 34  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Teratogenität</b> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9                        | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13                       | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |



**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | Capture Index 41                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| <b>Auswirkungen auf die Entwicklung</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-                 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| <b>Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit</b> | Capture Index 48                    | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
|   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. |

**Toxikokinetik**

**Resorption** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6 Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 6                     |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                   |                                     |                  |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |
| <b>Verteilung</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
|                   | SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 13                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                     |                                     |                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |
| <b>Stoffwechsel</b> | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-                 | Nicht verfügbar. |



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 20                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 21                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 22                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 23                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 24                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 25                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 26                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 27                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 28                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 29                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 30                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 31                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 32                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 33                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 34                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 35                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 36                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 37                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 38                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 39                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 40                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 41                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 42                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 43                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 44                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 45                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 46                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 47                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                     |                                      |                  |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48  | Nicht verfügbar. |
| <b>Ausscheidung</b> | : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 1 | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 2   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 3   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 4   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 5   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 6   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 7   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 8   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 9   | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 10  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 11  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 12  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 13  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 14  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 15  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 16  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 17  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 18  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 19  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 20  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 21  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 22  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 23  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 24  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 25  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-Capture Index 26  | Nicht verfügbar. |
|                     | SureSelect XT2 Pre-                  | Nicht verfügbar. |

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Capture Index 27                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 27 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 28                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 28 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 29                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 29 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 30                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 30 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 31                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 31 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 32                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 32 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 33                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 33 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 34                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 34 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 35                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 35 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 36                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 36 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 37                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 37 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 38                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 38 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 39                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 39 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 40                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 40 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 41                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 41 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 42                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 42 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 43                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 43 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 44                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 44 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 45                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 45 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 46                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 46 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 47                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 47 | Nicht verfügbar. |
| Capture Index 48                    |                  |
| SureSelect XT2 Pre-Capture Index 48 | Nicht verfügbar. |

**Sonstige Angaben** : Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

**12.1 Toxizität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum** : 13/02/2014

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### **12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Nicht verfügbar.

### **12.4 Mobilität im Boden**

**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser ( $K_{oc}$ )** : Nicht verfügbar.

**Mobilität** : Nicht verfügbar.

### **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**PBT** : Nicht anwendbar.

**vPvB** : Nicht anwendbar.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### **13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung**

#### **Produkt**

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.

#### **Verpackung**

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

### **Rechtsvorschriften**

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Nicht unterstellt.

**14.7** : Nicht verfügbar.

**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produktname</b>                  | : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  |
| <b>Bezeichnung des Unternehmens</b> | : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG<br>Hewlett-Packard-Str. 8<br>76337 Waldbronn<br>Deutschland<br>0800 603 1000 |
| <b>Notrufnummer</b>                 | : CHEMTREC®: 0800-181-7059  |
| <b>Produkt Nr.</b>                  | : 5190-3936   |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

##### Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

###### Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.

#### Sonstige EU-Bestimmungen

**Europäisches Inventar** : Nicht bestimmt.

**Chemikalien der Blacklist** : Nicht gelistet

**Chemikalien der Prioritätsliste** : Nicht gelistet

**Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) – Luft** : Nicht gelistet

**Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) – Wasser** : Nicht gelistet

#### Nationale Vorschriften

**Lagerklasse** : 12

**Wassergefährdungsklasse** : 1 Anhang Nr. 4

**AOX** : Nicht verfügbar.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung** : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme** : ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 1-48, Agilent Part Number 5190-3936  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3936

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

| <b>Einstufung</b> | <b>Begründung</b> |
|-------------------|-------------------|
| Nicht eingestuft. |                   |

**Ausgabedatum/** : 13/02/2014

**Überarbeitungsdatum**

**Datum der letzten** : 25/01/2012.

**Ausgabe**

**Version** : 2

[Hinweis für den Leser](#)

**Haftungsausschluss:** Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.