

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937****ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens****1.1 Produktidentifikator**

<b>Produktname</b>	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937	
<b>Produkt Nr. (Kit)</b>	:	5190-3937	
<b>Produkt Nr.</b>	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	5190-3864
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	5190-3865
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	5190-3866
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	5190-3867
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	5190-3868
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	5190-3869
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	5190-3870
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	5190-3871
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	5190-3872
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	5190-3873
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	5190-3874
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	5190-3875
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	5190-3876
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	5190-3877
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	5190-3878
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	5190-3879
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	5190-3880
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	5190-3881
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	5190-3882
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	5190-3883
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	5190-3884
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	5190-3885
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	5190-3886
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	5190-3887
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	5190-3888
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	5190-3889
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	5190-3890
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	5190-3891
		SureSelect XT2 Pre-	5190-3892

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	5190-3892
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	5190-3893
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	5190-3894
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	5190-3895
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	5190-3896
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	5190-3897
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	5190-3898
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	5190-3899
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	5190-3900
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	5190-3901
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	5190-3923
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	5190-3924
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	5190-3925
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	5190-3926
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	5190-3927
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	5190-3928
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	5190-3929
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	5190-3930
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	5190-3931
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	5190-3932

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	0.01 ml

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	0.01 ml

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	0.01 ml
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	0.01 ml

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000

**E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB** : pdl-msds\_author@agilent.com

**1.4 Notrufnummer**

**Notrufnummer (mit Öffnungszeiten)** : CHEMTREC®: 0800-181-7059

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

<b>Produktdefinition</b>	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Gemisch

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Gemisch

**Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Nicht eingestuft.

**Einstufung gemäß der Richtlinie 1999/45/EG [Zubereitungsrichtlinie]**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Index 80	gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.

**Einstufung** :

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht eingestuft.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht eingestuft.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 87	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht eingestuft.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen R- und H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

<b>Signalwort</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-	Kein Signalwort.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 64	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Kein Signalwort.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Kein Signalwort.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Kein Signalwort.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Kein Signalwort.
<b>Gefahrenhinweise</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Capture Index 71 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

### Sicherheitshinweise

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

<b>Prävention</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht anwendbar.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

	Capture Index 76	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht anwendbar.
<b>Reaktion</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 56	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht anwendbar.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht anwendbar.
<b>Lagerung</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 63	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht anwendbar.
<b>Entsorgung</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 70	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht anwendbar.

**Gefährliche Inhaltsstoffe** : Kein gefährlicher Inhaltsstoff

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

<b>Ergänzende Kennzeichnungselemente</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht anwendbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht anwendbar.

**Spezielle Verpackungsanforderungen**

**Tastbarer Warnhinweis** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 Nicht anwendbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 Nicht anwendbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 Nicht anwendbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 Nicht anwendbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 Nicht anwendbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 Nicht anwendbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55 Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 55	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht anwendbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht anwendbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht anwendbar.

**2.3 Sonstige Gefahren**

<b>Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine bekannt.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

Capture Index 61	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine bekannt.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

<b>Stoff/Gemisch</b>	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Gemisch
		SureSelect XT2 Pre-	Gemisch

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

Capture Index 67	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Gemisch

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Gemisch
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Gemisch

**Name des Produkts / Inhaltsstoffs**

Kein gefährlicher Inhaltsstoff

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

<b>Augenkontakt</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Reizung einen Arzt hinzuziehen. Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
<b>Einatmen</b>	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in



<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Capture Index 70	einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

		Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
<b>Hautkontakt</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 77	Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
<b>Verschlucken</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 69	die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	aufsuchen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

<b>Schutz der Ersthelfer</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	: SureSelect XT2 Pre-	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 66	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	trainiert wurden. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

**4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

**Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit**

<b>Augenkontakt</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Einatmen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Hautkontakt</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

<b>Verschlucken</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 76 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Zeichen/Symptome von Überexposition**

<b>Augenkontakt</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 55 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.
<b>Einatmen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 62 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.
<b>Hautkontakt</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 69	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

<b>Verschlucken</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 76 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

<b>Hinweise für den Arzt</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Giftinformationszentrale kontaktieren. Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 89	Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

**Besondere Behandlungen**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besondere Behandlung.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besondere Behandlung.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Capture Index 92 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besondere Behandlung.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besondere Behandlung.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**5.1 Löschmittel**

<b>Geeignete Löschmittel</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
------------------------------	---	---

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Ungeeignete Löschmittel** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75 Keine bekannt.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76 Keine bekannt.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Capture Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine bekannt.

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

<b>Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Capture Index 54	der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
<b>Gefährliche Verbrennungsprodukte</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Capture Index 61	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Capture Index 56	und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Capture Index 67	und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Capture Index 78	und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Capture Index 89	und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
<b>Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung</b>	
: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Capture Index 79	umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

<b>Nicht für Notfälle geschultes Personal</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Capture Index 67	persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

		Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
<b>Einsatzkräfte</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect XT2 Pre-	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Capture Index 57	benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Capture Index 68	benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Capture Index 79	benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Capture Index 90	benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

<b>6.2 Umweltschutzmaßnahmen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	(Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

<b>Reinigungsmethoden</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

	absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

	wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

	und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect XT2 Pre-	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

	Capture Index 96	aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
<b>6.4 Verweis auf andere Abschnitte</b>	: Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung. Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.	

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

<b>Schutzmaßnahmen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

<b>Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	<p>verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p> <p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	<p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	<p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	<p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	<p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	<p>Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.</p>

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

<b>7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	<p>schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht</p>

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	<p>verwenden.</p> <p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.</p>
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	<p>Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur</p>

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

Capture Index 81	Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

	einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
<b>7.3 Spezifische Endanwendungen</b>	
<b>Empfehlungen</b>	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Capture Index 93	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.

**Spezifische Lösungen für den Industriesektor** : Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

**Empfohlene Überwachungsverfahren** : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

#### Abgeleitete Effektkonzentrationen

Es liegen keine DNEL-Werte vor.

#### Vorhergesagte Effektkonzentrationen

Es liegen keine PNEC-Werte vor.

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen** : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

#### Persönliche Schutzmaßnahmen

**Hygienische Maßnahmen** : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

**Augen-/Gesichtsschutz** : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### Hautschutz

- Handschutz** : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.
- Körperschutz** : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.
- Anderer Hautschutz** : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.
- Atemschutz** : Verwenden Sie ein ordnungsgemäß angepaßtes, luftreinigendes oder luftgespeistes und einer anerkannten Norm entsprechendes Atemgerät, wenn die Risikobeurteilung dies erfordert. Die Auswahl von Atemschutzmasken muß sich nach den bekannten oder anzunehmenden einwirkenden Konzentrationen, den Gefahren des Produkts und den Arbeitsschutzgrenzwerten der jeweiligen Atemschutzmaske richten.
- Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen

<b>Physikalischer Zustand</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-	Flüssigkeit.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 62	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Flüssigkeit.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Flüssigkeit.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Flüssigkeit.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Flüssigkeit.
<b>Farbe</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 69	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Geruch</b>	:	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
		SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Capture Index 76	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Geruchsschwelle</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 83  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 84  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 85  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 86  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 87  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 88  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 89  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 90  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 91  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 92  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 93  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 94  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 95  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 96  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96 Nicht verfügbar.

**pH-Wert** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61 7.5  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62 7.5

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	7.5
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	7.5
SureSelect XT2 Pre-	7.5

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	Capture Index 90	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	7.5
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	7.5
<b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	0°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	0°C

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	0°C
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	0°C

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Siedebeginn und Siedebereich</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	100°C
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	100°C
	SureSelect XT2 Pre-	100°C



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 76  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 77  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 78  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 79  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 80  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 81  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 82  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 83  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 84  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 85  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 86  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 87  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 88  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 89  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 90  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 91  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 92  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 93  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 94  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 95  
 SureSelect XT2 Pre- 100°C  
 Capture Index 96

**Flammpunkt** : SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 49  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 50  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 51  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 52  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 53  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 54  
 SureSelect XT2 Pre- Nicht verfügbar.  
 Capture Index 55

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 83  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 84  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 85  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 86  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 87  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 88  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 89  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 90  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 91  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 92  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 93  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 94  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 95  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95 Nicht verfügbar.  
 Capture Index 96  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96 Nicht verfügbar.

**Verdampfungsgeschwindigkeit** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62 Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Capture Index 90	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig)</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Dampfdruck</b>	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Capture Index 83	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Dampfdichte</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

	Capture Index 90	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Relative Dichte</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Löslichkeit(en)</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	SureSelect XT2 Pre-	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 76	und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

<b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.



**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Capture Index 83	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Selbstentzündungstemperatur</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Capture Index 90	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Zersetzungstemperatur</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

<b>Viskosität</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Capture Index 76	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Explosive Eigenschaften</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

Capture Index 83 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.

**9.2 Sonstige Angaben**

Keine weiteren Informationen.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

<b>10.1 Reaktivität</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor. Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
-------------------------	---	--



**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Capture Index 87	speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

<b>10.2 Chemische Stabilität</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect XT2 Pre-	Das Produkt ist stabil.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

Capture Index 66 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Das Produkt ist stabil.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Das Produkt ist stabil.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Das Produkt ist stabil.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

<b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

Capture Index 76 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.

<b>10.5 Unverträgliche Materialien</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

Capture Index 55 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Capture Index 89	sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

#### Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

#### Reizung/Verätzung

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

#### Sensibilisierender Stoff

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

#### Chronische Toxizität / Karzinogenität / Mutagenität / Teratogenität / Reproduktionstoxizität

Nicht verfügbar.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

#### Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

**Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen** : Nicht verfügbar.

#### Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

<b>Einatmen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Verschlucken</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 83	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Hautkontakt</b> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Augenkontakt</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

[Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften](#)

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

<b>Einatmen</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.
<b>Verschlucken</b>	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	Capture Index 83	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.
<b>Hautkontakt</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-	Keine spezifischen Daten.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	Capture Index 90	
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.
<b>Augenkontakt</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine spezifischen Daten.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine spezifischen Daten.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine spezifischen Daten.

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

## **ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

### Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

#### Kurzzeitexposition

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

#### Langzeitexposition

**Mögliche sofortige Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

**Mögliche verzögerte Auswirkungen** : Nicht verfügbar.

### Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

<b>Allgemein</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Karzinogenität</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 75	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Mutagenität</b> : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Teratogenität</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
<b>Auswirkungen auf die Entwicklung</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

<b>Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit</b>	Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

**Toxikokinetik**

**Resorption** : SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53 Nicht verfügbar.  
 SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54 Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 54	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Verteilung</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 61	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
<b>Stoffwechsel</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.



**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 68	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
Capture Index 69	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
Capture Index 70	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
Capture Index 71	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
Capture Index 72	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
Capture Index 73	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
Capture Index 74	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
Capture Index 75	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 75	Nicht verfügbar.
Capture Index 76	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
Capture Index 77	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
Capture Index 78	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
Capture Index 79	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
Capture Index 80	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
Capture Index 81	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
Capture Index 82	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
Capture Index 83	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
Capture Index 84	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
Capture Index 85	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
Capture Index 86	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
Capture Index 87	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
Capture Index 88	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
Capture Index 89	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
Capture Index 90	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
Capture Index 91	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
Capture Index 92	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
Capture Index 93	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
Capture Index 94	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
Capture Index 95	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
 Hewlett-Packard-Str. 8  
 76337 Waldbronn  
 Deutschland  
 0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

<b>Ausscheidung</b>	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 49	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 50	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 51	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 52	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 53	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 54	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 55	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 56	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 57	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 58	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 59	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 60	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 61	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 62	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 63	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 64	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 65	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 66	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 67	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 68	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 69	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 70	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 71	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 72	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 73	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-Capture Index 74	Nicht verfügbar.
	SureSelect XT2 Pre-	Nicht verfügbar.

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

Capture Index 75	
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 76	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 77	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 78	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 79	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 80	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 81	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 82	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 83	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 84	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 85	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 86	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 87	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 88	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 89	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 90	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 91	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 92	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 93	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 94	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 95	Nicht verfügbar.
SureSelect XT2 Pre-Capture Index 96	Nicht verfügbar.

**Sonstige Angaben** : Nicht verfügbar.

**ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

**12.1 Toxizität**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Schlussfolgerung / Zusammenfassung** : Nicht verfügbar.

**Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum** : 13/02/2014

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

**Verteilungskoeffizient Boden/Wasser ( $K_{oc}$ )** : Nicht verfügbar.

**Mobilität** : Nicht verfügbar.

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT** : Nicht anwendbar.

**vPvB** : Nicht anwendbar.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen** : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

#### Produkt

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

**Gefährliche Abfälle** : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 91/689/EWG zu betrachten.

#### Verpackung

**Entsorgungsmethoden** : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen** : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Rechtsvorschriften

**ADR/RID / IMDG / IATA** : Nicht unterstellt.

**14.7** : Nicht verfügbar.

**Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

<b>Produktname</b>	: SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937
<b>Bezeichnung des Unternehmens</b>	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
<b>Notrufnummer</b>	: CHEMTREC®: 0800-181-7059
<b>Produkt Nr.</b>	: 5190-3937

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

##### Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

###### Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

**Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse** : Nicht anwendbar.

#### Sonstige EU-Bestimmungen

**Europäisches Inventar** : Nicht bestimmt.

**Chemikalien der Blacklist** : Nicht gelistet

**Chemikalien der Prioritätsliste** : Nicht gelistet

**Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) – Luft** : Nicht gelistet

**Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU) – Wasser** : Nicht gelistet

#### Nationale Vorschriften

**Lagerklasse** : 12

**Wassergefährdungsklasse** : 1 Anhang Nr. 4

**AOX** : Nicht verfügbar.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung** : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

✓ Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

**Abkürzungen und Akronyme** : ATE = Schätzwert akute Toxizität  
CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]  
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert  
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis  
PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  
RRN = REACH Registriernummer

#### Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

**Ausgabedatum/  
Überarbeitungsdatum** : 13/02/2014

205/206

**SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937**

**Produktname** : SureSelect XT2 Pre-Capture Indexes - 49-96, Agilent Part Number 5190-3937  
**Bezeichnung des Unternehmens** : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG  
Hewlett-Packard-Str. 8  
76337 Waldbronn  
Deutschland  
0800 603 1000  
**Notrufnummer** : CHEMTREC®: 0800-181-7059  
**Produkt Nr.** : 5190-3937

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

<b>Einstufung</b>	<b>Begründung</b>
Nicht eingestuft.	

**Ausgabedatum/** : 13/02/2014

**Überarbeitungsdatum**

**Datum der letzten** : 25/01/2012.

**Ausgabe**

**Version** : 2

[Hinweis für den Leser](#)

**Haftungsausschluss:** Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.