

Vacuum Products Division

(E

TriScroll™ Serie 300 Trocken laufende Vakuumpump

ERNEUERN DES MODULS HANDBUCH

Handbuch Nr. 699904285 Revision F September 2014

TriScrollTM 300 Trocken laufende Scroll-Vakuumpumpe



TriScroll ist ein Warenzeichen der Agilent.


Loctite und PST sind eingetragene Marken von Loctite Corporation.

Krytox, PTFE und Viton sind eingetragene Warenzeichen von E. I. du Pont de Nemours und Company.

Inhalt

Vorwort v
Sicherheitshinweise
Zugehörige TriScroll Handbücher vii
Wartungs- und Werkzeugsätze vii
Optionen für Werkswartungenviii
Hinweise zu Seriennummernviii
So erreichen Sie Agilentviii
Allgemeine Informationen
Wartungswerkzeugsatz 2
Auseinanderbauen der TriScroll4
Zusammenbau der TriScroll

Aufforderung zum Einsenden der Gesundheits- und Sicherheitsbescheinigung



Leere Seite

Vorwort

Dieses Handbuch enthält die für eine erfolgreiche Erneuerung des gesamten Moduls Ihrer trocken laufenden TriScrollTM Vakuumpumpe erforderlichen Informationen. Die Erneuerung des Moduls ist als Alternative zu einer umfassenden Überholung oder eines Umbaus (Großwartung) durchzuführen und wird als eine der empfohlenen Optionen angeboten, wenn der Pumpengrunddruck auf einen unannehmbar hohen Wert für Ihre Anwendung gestiegen ist. Sollten Sie Fragen haben, die in diesem Handbuch nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Agilent Kundendienst. Entsprechende Angaben finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE BITTE DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN. TREFFEN SIE ALLE ERFORDERLICHEN VORKEHRUNGEN.

In diesem Handbuch werden die folgenden Symbole verwendet, um auf Gefahren aufmerksam zu machen:



ACHTUNG Warnhinweise dienen dazu, die Aufmerksamkeit des Bedieners auf bestimmte Verfahren oder Vorgehensweisen zu lenken, die, wenn sie nicht vorschriftsmäßig befolgt werden, zu schweren Verletzungen führen könnten.



VORSICHT Hinweise zur Vorsicht werden vor Verfahren angezeigt, die, wenn sie nicht befolgt werden, zu Maschinenschäden führen können.

HINWEIS



Die Hinweise enthalten wichtige, dem Text entnommene Informationen.

Wartungspersonal muss alle Gefahren im Zusammenhang mit dieser Maschine kennen. Es muss wissen, wie gefährliche und potenziell gefährliche Bedingungen erkannt werden und wie sie vermieden werden können. Die Durchführung von Arbeiten durch ungelerntes oder unangemessen ausgebildetes Wartungspersonal oder der nachlässige Betrieb von im Rahmen spezifischer Wartungsverfahren verwendeten Geräten können schwerwiegende Folgen haben. Alle mit der Wartung befassten Personen müssen die angegebenen Werkstoffe und die in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen sowie alle zusätzlichen, von Agilent bereitgestellten Informationen gelesen und in jeder Hinsicht verstanden haben.

Alle Warnungen und Hinweise zur Vorsicht müssen sorgfältig gelesen, in jeder Hinsicht verstanden und streng eingehalten werden. In Bezug auf spezifische Anforderungen und Vorschriften setzen Sie sich bitte mit den jeweiligen lokalen, bundes- und landesweiten Behörden in Verbindung. Fragen bezüglich Sicherheit, Betrieb und/oder Wartung sind an den nächsten Agilent Händler zu richten.



ACHTUNG Stellen Sie vor Durchführung jeglicher Wartungsarbeiten die Stromversorgung der TriScroll 300 ab.

> Warten Sie, bis sich die Pumpe abgekühlt hat, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen. Die ungefähre Abkühlungszeit beträgt ein bis zwei Stunden.

VORSICHT



Wischen Sie vor dem Einbau mit einem nicht fusselnden Tuch alle O-Ringe ab. um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper vorhanden sind, welche die Dichtung beeinträchtigen könnten.

Setzen Sie in Verbindung mit O-Ringen keinen Alkohol, Methanol oder andere Lösungsmittel ein. Hierdurch wird das Dichtvermögen und die Fähigkeit des O-Rings, ein Vakuum zu halten, beeinträchtigt.

Tragen Sie gegebenenfalls eine kleine Menge Krytox® GPL 224 Schmiermittel auf und reiben Sie die O-Ringe trocken, bis sie glänzen.

HINWEIS



Agilent empfiehlt, im Rahmen der routinemäßigen Wartung oder bei sonstigen Wartungsmaßnahmen, die das Entfernen von O-Ringen erfordern, alle O-Ringe zu ersetzen.

Tragen Sie, solange keine gegenteiligen Angaben gemacht werden, Loctite[®] 242 oder Loctite PST[®] 567 nur auf die ersten Gewinde auf. Tragen Sie gerade so viel auf, dass ein dichter Abschluss erzielt wird.



ACHTUNG Die TriScroll 300 wiegt 26,4 kg. Befolgen Sie beim Bewegen von Pumpen angemessene Hubverfahren, um Verletzungen zu vermeiden.

Zugehörige TriScroll Handbücher

Handbücher, die sich auf Installation und Betrieb, Dichtleistenersatz und größere Wartungsarbeiten für die TriScroll Pumpen der Serie 300 beziehen, sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Titel	Jeweiliges TriScroll Modell	Teilnummer
Handbuch für größere Wartungsarbeiten	Alle TriScroll Modelle der Serie 300	699904260
Dichtleistenersatz-Handbuch	Alle TriScroll Modelle der Serie 300	699904280
Installations- und Betriebshandbuch	Alle TriScroll Modelle der Serie 300	699904265

Wartungs- und Werkzeugsätze

Werkstoffe und Werkzeuge, die zur Durchführung der Wartungsarbeiten an TriScroll Pumpen erforderlich sind, sind in Form eines Satzer erhältlich. Eine Beschreibung der einzelnen Sätze und Bestellinformationen sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Beschreibung	Inhalt	Jeweiliges TriScroll Modell	Teilnummer
Satz für größere Wartungsarbeiten	Alle Lager, Lagerdichtungen, Lagerschmiermittel, O-Ringe und Dichtleisten, die zum Umbau von TriScroll Pumpen der Serie 300 erforderlich sind.	Alle TriScroll Modelle der Serie 300	PTSS0300MK
Wartungswerkzeugsatz	Alle Komponenten und Werkzeuge, die zur Durchführung aller Wartungsarbeiten an TriScroll Pumpen der Serie 300 erforderlich sind.	Alle TriScroll Modelle der Serie 300	PTSS0300TK
Satz Ersatzdichtleisten	Ersatzdichtleisten und statische O-Ringe für TriScroll Pumpen der Serie 300.	Alle TriScroll Modelle der Serie 300	PTSS0300TS
	HINWEIS: Für das Auswechseln von Dichtleisten ist auch der Wartungswerkzeugsatz erforderlich.		

Optionen für Werkswartungen

Agilent bietet Werkswartungen oder vorzeitiges Auswechseln kompletter TriScroll Pumpen- oder TriScroll Pumpenmodule an. Für Informationen über Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Agilent Händler. Wählen Sie die gewünschte Serviceoption in der nachstehenden Tabelle aus.

Optionen für Werkswartungen	Teilnummer
Vorzeitiges Auswechseln TriScroll 300 einphasig	EXPPTS03001
Vorzeitiges Auswechseln TriScroll 300 dreiphasig	EXPPTS03003
Vorzeitiges Auswechseln TriScroll 310 einphasig	EXPPTS03101
Vorzeitiges Auswechseln TriScroll 310 dreiphasig	EXPPTS03103
Vorzeitiges Auswechseln, nur TriScroll 300 Pumpenmodul	EXPTS0300SC
Vorzeitiges Auswechseln, nur TriScroll 310 Pumpenmodul	EXPTS0310SC
Wartung/Umbau der TriScroll 300 Pumpe (ein- oder dreiphasig)	PTS0300KMA
Wartung/Umbau der TriScroll 310 Pumpe (ein- oder dreiphasig)	PTS0310KMA
Wartung/Umbau, nur TriScroll 300 Pumpenmodul	PTS0300SCRP
Wartung/Umbau, nur TriScroll 310 Pumpenmodul	PTS0310SCRP

Hinweise zu Seriennummern

Dieses Handbuch bezieht sich auf die Serie TriScroll 300, deren Seriennummern mit den Buchstaben LP beginnen, ab LPB80124. Für Wartungsarbeiten an Pumpen der TriScroll Serie mit Seriennummern von J7000001 bis A8000108 wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Agilent Händler.

Die Lagerablass-, Gasballast- und Ablassöffnungen der Pumpen der TriScroll 300 Serie mit Seriennummern über LPC80250 verfügen über 1/4-18 nationale Rohrgewinde. Pumpen mit Seriennummern unter LPC80250 verfügen über standardgemäße 1/4-19 britische Rohrgewinde. Benötigen Sie passende Anschlusselemente, wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Agilent Händler.

Allgemeine Informationen

TriScroll Pumpen der Serie 300 werden Ihnen, solange die Wartungsverfahren und -intervalle eingehalten werden, über viele Jahre hinweg störungsfreie Dienste leisten. Das Nachfüllen von Lagerschmiermittel und Ersetzen von Dichtleisten wird empfohlen, wenn der Pumpengrunddruck auf einen unannehmbar hohen Wert für Ihre Anwendung gestiegen ist. Lager, Rotationsdichtungen und O-Ringe müssen auch dann ersetzt werden, wenn die Pumpe von den Lagern ausgehende Summ- oder Schleifgeräusche von sich gibt. Die Lebensdauer der Lager kann beeinträchtigt werden, wenn Ihre Anwendung das Pumpen von Wasserdampf in hohen Mengen erfordert. Durch Durchspülen der Lager kann verhindert werden, dass dieses Wasser die Lebenszeit der Lager verkürzt.

Zur Installation des Pumpenmoduls erforderliche Geräte

□ Pumpenmodul

Zur Installation des Pumpenmoduls erforderliches Werkzeug


- □ 4 mm Sechskantschlüssel
- □ 5 mm Sechskantschlüssel
- □ 6 mm Sechskantschlüssel

Bestandteil des Wartungswerkzeugsatzes: #PTSS0300TK (Seite 2)

Wartungswerkzeugsatz









Wartungswerkzeugsatz (Fortsetzung)







Auseinanderbauen der TriScroll



- 1. Entfernen Sie die drei M5x16 Schrauben, mit denen die Haube am Modul befestigt ist.
- 2. Entfernen Sie die Haube.




3. Entfernen Sie die vier M6x16 Schrauben, mit denen das Pumpenmodul am Rahmen befestigt ist.

Auseinanderbauen der TriScroll (Fortsetzung)



4. Nehmen Sie das Pumpenmodul vom Rahmen ab.



5. Entfernen Sie die M8x12 Schraube und Unterlegscheibe, mit denen die Gebläseeinheit an der Kurbelwelle befestigt ist.


Auseinanderbauen der TriScroll (Fortsetzung)




- 6. Nehmen Sie die Gebläseeinheit von der Kurbelwelle ab.
- 7. Ziehen Sie den Schlüssel vom Schlitz in der Kurbelwelle ab.

Zusammenbau der TriScroll








Erforderliches Werkzeug: Sechskantsteckschlüssel

Identifizieren Sie die auf dem Foto (links) abgebildeten Komponenten:

- ① Pumpenmodul
- ② Gebläseeinheit
- 3 M6x16 Schrauben (4)
- 4 Kreuzverbinder
- ⑤ Unterlegscheibe
- 6 Schlüssel
- 7 M8x12 Schraube
- 8 Haube



1. Stecken Sie den Schlüssel in den Schlitz in der Kurbelwelle ein.



- 2. Schieben Sie die Gebläseeinheit auf den einrastenden Schlüssel in der Kurbelwelle und gegen das Dichtungsabstandsstück.
- 3. Befestigen Sie die Gebläseeinheit mit der M8x12 Schraube und Unterlegscheibe, die zuvor unter Schritt5 an Seite 5 entfernt wurden, an der Kurbelwelle.



4. Setzen Sie das Kreuz in den Motorverbinder ein.



5. Installieren Sie das Pumpenmodul am Rahmen und richten Sie dabei die Finger an der Gebläseeinheit auf die Finger am Verbinder aus. Achten Sie darauf, dass die Dübelstifte genau in die entsprechenden Löcher im Rahmen passen.



Ablasskomponente in abwärts zeigender Position.



6. Bringen Sie das Pumpenmodul mit den vier M6x16 Schrauben am Rahmen an.



7. Bringen Sie die Haube über das Pumpenmodul an. Befestigen Sie es mit den drei M5x16 Schrauben.




Diese Abbildung zeigt eine vollkommen zusammengebaute TriScroll Pumpe der Serie 300.

Konditionierung der Pumpe und Verifizierung der Leistung

Die Konditionierung des Pumpenmoduls und Verifizierung der Leistung wurden im Werk von Agilent durchgeführt.

Weitere Konditionierung und Leistungsverifizierung sind nicht erforderlich.



Leere Seite



Vacuum Products Division Anleitung für Warenrücksendungen

Sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie die nachfolgende Anleitung, wenn Sie Waren an uns zurücksenden.

- 1) Füllen Sie den beigefügten "Antrag für Warenrücksendungen" vollständig aus und senden Sie ihn an Agilent Technologies (siehe unten). Bitte führen Sie alle Produkte auf und kennzeichnen Sie insbesondere die, die giftige oder gefährliche Stoffe gepumpt haben oder ihnen ausgesetzt waren.
- 2) Nach Verarbeitung dieser Informationen erhalten Sie von Agilent via Fax oder E-Mail eine sog. "Return Authorization (RA)

Wichtig: Bitte fügen Sie diesem Antrag auch Ihre Bestellung bei, falls es sich um eine kostenpflichtige Dienstleistung handelt. Wir werden Ihnen ein Angebot/Kostenvoranschlag über alle nötigen Dienstleistungen erstellen (z.B. Begutachtung, Reparatur, Reinigung, usw.)

3) Wichtige Hinweise zur Rücksendung der Ware:

- Entfernen Sie das gesamte Zubehör (z.B. Inlet Screen, Belüftungsventil, usw.) von dem Hauptprodukt.
- Stellen Sie sicher, dass vor Versand der Ware Öl oder andere Flüssigkeiten abgelassen, Gase ausgespült oder gereinigt und eventuelle Rückstände entfernt wurden.
- Falls Sie ein Produkt im Austausch bestellen, <u>benutzen Sie bitte die Verpackung des Austauschprodukts, um die defekte Ware zurückzusenden</u>.
- Legen Sie das Produkt in einen geeigneten Plastikbeutel und verpacken Sie es sicher, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Der Kunde trägt das Risiko für Verlust oder Schäden während des Transports. Agilent Technologies ist nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial an den Kunden zurückzusenden.
- Kennzeichnen Sie das Paket deutlich mit der RA Nummer: Durch Benutzung des von uns zur Verfügung gestellten Labels, stellen Sie sicher, dass Versandadresse und RA Nummer richtig angegeben sind. Pakete die nicht deutlich sichtbar mit der RA Nummer gekennzeichnet sind, können nicht akzeptiert werden und werden zurückgeschickt.
- 4) Schicken Sie nur Produkte zurück, für die Sie vorher eine RA Nummer erhalten haben.
- Die Rücksendefrist für defekte Waren bei Austausch beträgt max. 15 Werktage ab Erhalt der RA Nummer.
- 6) Senden Sie die Ware an die von uns angegebene Adresse. Sie erhalten diese zusammen mit der RA Nummer auf einem Label zum Ausdrucken, sobald wir alle benötigten Informationen erhalten haben. Der Kunde trägt die Kosten der Warenrücksendung.
- Die Rücksendung muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Transportbestimmungen (IATA, DOT, usw.) und Anforderungen an Transportunternehmen erfolgen.

Senden sie den vollständig ausgefüllten Antrag auf Warenrücksendungen an den nächstgelegenen Standort:

EUROPE: **NORTH AMERICA:** PACIFIC RIM: Fax: 00 39 011 9979 330 Bitte besuchen Sie unsere Fax Free: 00 800 345 345 00 1 781 860 9252 Fax: Homepage für nähere Informationen Toll Free: 00 800 234 234 00 Toll Free: 800 882 7426, Option 3 zu den lokalen Niederlassungen http://www.agilent.com vpt-customercare@agilent.com vpl-ra@agilent.com



Vacuum Products Division Antrag für Warenrücksendungen

(Gesundheits- und Sicherheitserklärung)

Beachten Sie bitte die wichtigen Regelungen auf Seite 3, gültig für alle Rücksendungen.

) FIRMENNAME UND ADRESSE		T	
Firmenname:		Kontaktperson:	
Tel: Em	ail:	Fax:	
Versandanschrift:		Rechnungsanschrift:	
Nur in Europa: USt.ID Nummer:		Nur in USA/Kanada:	Versteuerbar Nicht Versteuerbar
Nul III Europa. OSCID NullIIIIEI.		Ivui ili OSA/ Kallaua.	Versteuernar Iviciit versteuernar
PRODUKTBESCHREIBUNG	T		
Produktbeschreibung	Agilent P/N	Agilent S/N	Referenz zu Originalbestellung
	Upgrade Leihg	Bestellnr. (Bestellung beifüge ut/Demo	Begutachtung Gutschrift
RADIOAKTIVE STOFFE ENTHALTEN. In diesen Fällen erhalten Sie von un: Die obigen Geräte (eine Auswahl an WURDEN NICHT toxischer	serem Customer Servi kreuzen) n oder gefährlichen Sto	ce spezielle Instruktionen . ffen ausgesetzt	EN, DIE GIFTIGE, BIOLOGISCHE ODER alle relevanten Stoffe ankreuzen:
Toxisch Korrosiv		ntflammbar Explosiv	Biologisch Radioaktiv
Bitte genaue Materialen angeben, e	inschließlich der chen	nischen Namen und der chen	nischen Formeln:
_	gemessenen Entsorgu		de haftbar. Der Kunde haftet in diesen ntuell entstandene Gesundheitsschäden
Name in Druckbuchstaben:	Rechts	gültige Unterschrift:	Datum:
FEHLERBESCHREIBUNG			
ART DES FEHLERS (UNBEDINGT ERFO	ORDERLICH. Für möglic	che Fehlertypen siehe nächste	e Seite):
Genaue Fehlerbeschreibung: (Bitte Fe	hlermeldung angeben)		
Anwendung (System und Modellbezei	chnung):		
Mit meiner Unterschrift erkläre ich m Name in Druckbuchstaben:	-	gen in Absatz 6, Seite 3/3 ei aültige Unterschrift:	



Vacum Products Division Antrag für Warenrücksendungen

(Gesundheits- und Sicherheitserklärung)

Bitte benutzen Sie folgende Fehlerbezeichnungen, um die Art des Problems mit dem Produkt auf Seite 2 zu beschreiben.

TURBOPUMPE / TURBOCONTROLLER

ART DES DEFEKT / FEHLFUNKTI	ION	POSITION	PARAMETER	
- Pumpe startet nicht	- Geräusch	- Senkrecht	Leistung:	Drehzahl:
- Rotor läuft nicht frei	- Vibrationen	- Waagerecht	Strom:	Einlaßdruck:
- Enddrehzahl nicht erreicht	- Leck	- Über Kopf	Temp 1:	Vorvakuum-Druck:
- Mechanischer Kontakt	- Hochtemperatur	- Sonstiges:	Temp 2:	Sperrgas:
- Kühlung Defekt	- Clogging		Betriebsstunde	n:

IONENGETTERPUMPE / CONTROLLER

- Durchführung defekt	- Endvakuum nicht erreicht
- Vakuumleck	- Hochspannungsproblem
- Fehlermeldung Controller	- Sonstiges:

LECKSUCHER

- Nicht kalibrierbar	 Kein Nullpunkt/ hoher He-Untergrund
- Unstabiles Vakuumsystem	- Test-Modus nicht erreichbar
- Start-Modus nicht erreichbar	- Sonstiges:

SCROLL / DREHSCHIEBERPUMPEN

- Pumpe startet nicht	- Geräusch
- Endvakuum nicht erreicht	- Hochtemperatur
- Pumpe sitzt fest	- Sonstiges:

VENTIL / KOMPONENTEN

- Leck an Hauptdichtung	- Leck am Balg
- Solenoid defekt	- Flansche defekt
- Dichtungszone defekt	- Sonstiges:

MESSGERÄTE

- Messröhre defekt	- Anzeiger defekt
- Kommunikationsfehler	- Degas-Option defekt
- Fehlermeldung Kontroller	- Sonstiges:


DIFFUSION PUMPEN

- Heizung defekt	- Elektrisches Problem
- Endvakuum nicht erreicht	- Kühlung Defekt
- Vakuumleck	- Sonstiges:

6) ZUSATZ ZU AGB

Lesen Sie die folgenden AGB bitte sorgfältig, da sie sich auf alle Rücksendungen beziehen und einen Zusatz zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Agilent Technologies darstellen.

- Der Kunde trägt die Kosten der Warenrücksendung. Die Rücksendung muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Transportbestimmungen (IATA, DOT, usw.) und Anforderungen an Transportunternehmen erfolgen.
- Kunden, die ein Produkt im Austausch bestellen, erklären sich damit einverstanden, defekte Gerät in reparierbarem Zustand und innerhalb einer Frist von maximal 15 Werktagen an Agilent Technologies zurückzusenden. Im Falle von Nichtbeachtung der Frist oder einem unreparierbaren Produkt (z.B. Crash) werden die entstandenen Zusatzkosten entsprechend in Rechnung gestellt.
- Etwaige Gutschriften bei Rücksendung von neuen oder runderneuerten Produkten unterliegen der vorherigen Genehmigung durch Agilent und können Stornogebühren zur Folge haben. Bitte immer die Originalbestellnummer angeben.
- Für Geräte, die zur Begutachtung geschickt werden, wird vor der Reparatur ein Kostenvoranschlag erstellt. Bei Annahme
 des Kostenvoranschlags werden die Kosten für die Begutachtung angerechnet. Die Bestellung für die Reparatur sollte
 innerhalb von drei Wochen nach dem Kostenvoranschlag erfolgen. Geräte, für die keine Reparaturbestellung ausgelöst
 wird, werden an den Kunden zurückgeschickt und die Begutachtungsgebühr berechnet.
- Für alle Geräte, die entsprechend Absatz 4 kontaminiert sind, wird eine spezielle Reinigungsgebühr erhoben.
- Die Kalibrierung kann nur für Geräte beantragt werden, die eine Kalibrierung zulassen.



Service & Support

North America

Agilent Technologies Vacuum Products Division 121 Hartwell Avenue Lexington, MA 02421 USA Tel.: +1 781 861 7200

Toll-Free: +1 800 882 7426 Fax: +1 781 860 5437

Benelux

Agilent Technologies Netherlands B.V. Vacuum Products Division Herculesweg 8 4338 PL Middelburg The Netherlands Tel: +31 118 671570 Fax: +31 118 671569 Toll free: 00 800 234 234 00

Canada

Central coordination through **Agilent Technologies** Vacuum Products Division 121 Hartwell Avenue Lexington, MA 02421 USA Tel.: +1 781 861 7200 Toll-Free: +1 800 882 7426 Fax: +1 781 860 5437

Agilent Technologies (China) Co. Ltd Vacuum Products Division No.3, Wang Jing Bei Lu, Chao Yang District

Beijing, 100102 China Tel.: +86 (0)10 64397888 Fax: +86 (0)10 64391318 Toll-Free: 800 820 3278

Agilent Technologies France Vacuum Products Division 3 avenue du Canada, Parc Technopolis Z.A. Courtaboeuf - CS 90263 91978 Les Ulis cedex France

Tel.: +33 (0)1 64 53 61 15 Fax: +33 (0)1 64 53 50 01 Toll free: 00 800 234 234 00 e-Mail: vpf.sales@agilent.com

Germany & Austria

Agilent Technologies Sales & Services GmbH & Co. KG Vacuum Products Division Lyoner Str. 20 60 528 Frankfurt am Main Germany

Tel.: +49 69 6773 43 2230

Fax: +49 69 6773 43 2250

This information is subject to change without notice.

© Agilent Technologies, Inc., 2014

India

Agilent Technologies India Pvt. Ltd. Vacuum Products Division G01. Prime corporate Park, 230/231, Sahar Road, Opp. Blue Dart Centre, Andheri (East), Mumbai - 400 099. India

Tel: +91 22 30648287/8200 Fax: +91 22 30648250 Toll Free: 1800 113037

Italy

Agilent Technologies Italia S.p.A. Vacuum Products Division Via F.IIi Varian 54 10040 Leini, (Torino) ITALY Tel.: +39 011 997 9111 Fax: +39 011 997 9350 Toll-Free: 00 800 234 234 00

Japan

Agilent Technologies Japan, Ltd. Vacuum Products Division 8th Floor, Sumitomo Shibaura Building 4-16-36 Shibaura Minato-ku Tokyo 108-0023 JAPAN Tel.: +81 3 5232 1253 Toll-Free: 0120 655 040

Korea

Agilent Technologies Vacuum Products Division Shinsa 2nd Bldg. 2F 966-5 Daechi-dong Kangnam-gu, Seoul KOREA 135-280 Tel.: +82 (0)2 3452 2455

Toll-Free: 080 222 2452 Fax: +82 (0)2 3452 3947

Fax: +81 3 5232 1710

Singapore

Agilent Technologies Singapore Pte. Ltd Vacuum Products Division Agilent Technologies Building, No.1 Yishun Avenue 7 Singapore 768923

Tel: +65 6215 8045 Fax: +65 6754 0574



Southeast Asia

Agilent Technologies Sales Sdn Bhd Vacuum Products Division Unit 201, Level 2 uptown 2, 2 Jalan SS21/37, Damansara Uptown 47400 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel: +603 7712 6106 Fax: +603 6733 8121

Taiwan

Agilent Technologies Taiwan Limited Vacuum Products Division (3F) 20 Kao-Shuang Rd., Pin-Chen City, 32450 Taoyuan Hsien, Taiwan, R.O.C. Tel. +886 34959281 Toll Free: 0800 051 342

UK & Ireland

Agilent Technologies Vacuum Products Division 6 Mead Road Oxford Industrial Park Yarnton, Oxford OX5 1QU UK Tel.: +44 (0) 1865 291570

Fax: +44 (0) 1865 291571 Toll free: 00 800 234 234 00

Other Countries

Agilent Technologies Italia S.p.A. Vacuum Products Division Via F.Ili Varian 54 10040 Leini, (Torino) ITALY Tel.: +39 011 997 9111

Fax: +39 011 997 9350 Toll-Free: 00 800 234 234 00

Customer Service and Support

North America

Toll Free: 800 882 7426, Option 3

vpl-ra@agilent.com

Toll Free: 00 800 234 234 00 vpt-customercare@agilent.com

Pacific Rim:

Please visit our website for individual office information http://www.agilent.com

Worldwide Web Site, Catalog and Order On-line:

www.agilent.com Representatives in most countries



