

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS



VariFlex C-Terminal SBP-SET Vector Set, Part Number 240176

Seção 1. Identificação do produto e da empresa

Identificador GHS do produto	: VariFlex C-Terminal SBP-SET Vector Set, Part Number 240176		
Número Do Produto (Kit de química)	: 240176		
Número Do Produto	: pBEc-SBP-SET1 Vector	240176-51	
	: pBEc-SBP-SET2 Vector	240176-52	
	: pBEc-SBP-SET3 Vector	240176-53	

Usos relevantes identificados da substância ou mistura e usos desaconselhados

Reagente analítico.

pBEc-SBP-SET1 Vector	0.02 ml
pBEc-SBP-SET2 Vector	0.02 ml
pBEc-SBP-SET3 Vector	0.02 ml

Fornecedor/Fabricante : Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd
Santa Clara, CA 95051, USA

Telefone para emergências (incluindo o tempo de operação) : CHEMTREC®: +(55)-2139581449

Seção 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Não classificado.

Elementos GHS do rótulo

Palavra de advertência	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Palavra sem sinal. Palavra sem sinal. Palavra sem sinal.
Frases de perigo	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos. Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Frases de precaução		
Prevenção	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.
Resposta à emergência	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.
Armazenamento	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não aplicável. Não aplicável. Não aplicável.

Seção 2. Identificação de perigos

Disposição	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não aplicável.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não aplicável.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não aplicável.
Outros perigos que não resultam em uma classificação	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Nenhum Conhecido.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Nenhum Conhecido.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Nenhum Conhecido.

Seção 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Substância/Mistura	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Mistura
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Mistura
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Mistura

Número de registro CAS/outras identificadores

Não há nenhum ingrediente presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e que, conseqüentemente, requeira detalhes nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, caso disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Descrição das medidas necessárias de primeiros socorros

Contato com os olhos	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando para cima e para baixo as pálpebras ocasionalmente. Verificar se estão sendo usadas lentes de contato e removê-las. Consulte um médico se ocorrer irritação.
Inalação	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
Contato com a pele	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Lavar a pele contaminada com muita água. Remova roupas e calçados contaminados. Se ocorrerem sintomas procure tratamento médico.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Ingestão	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Lave a boca com água. Remova a vítima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa posição que favoreça a respiração. Caso o material tenha sido ingerido e a pessoa exposta estiver consciente, dê pequenas quantidades de água para beber. Não induzir vômitos a não ser sob recomendação de um médico. Se ocorrem sintomas procure tratamento médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ingestão	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contato com os olhos	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.
Inalação	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.

Seção 4. Medidas de primeiros-socorros

Contato com a pele	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.
Ingestão	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.
<u>Se necessário, indicação de atendimento médico imediato e necessidade de tratamento especial</u>		
Notas para o médico	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. Tratar sintomaticamente. Contate um especialista em tratamento de tóxicos se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos específicos	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Sem tratamento específico. Sem tratamento específico. Sem tratamento específico.
Proteção das pessoas que prestam os primeiros socorros	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.

Consulte a Seção 11 para Informações Toxicológicas

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção

Meios de extinção adequados	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. Usar um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.
Meios de extinção inadequados	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido. Nenhum Conhecido.
Perigos específicos que se originam do produto químico	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar. Em situação de incêndio ou caso seja aquecido, um aumento de pressão ocorrerá e o recipiente poderá estourar.
Perigosos produtos de decomposição térmica	: pBEc-SBP-SET1 Vector pBEc-SBP-SET2 Vector pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos. Não há dados específicos. Não há dados específicos.

Seção 5. Medidas de combate a incêndio

Medidas de proteção especiais para os bombeiros	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado.
Equipamento de proteção especial para bombeiros	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e usar um aparelho respiratório autônomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva.

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Nenhuma ação deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem treinamento apropriado. Evacuar áreas vizinhas. Não deixar entrar pessoas desnecessárias ou desprotegidas. NÃO tocar ou caminhar sobre material derramado. Use equipamento de proteção pessoal adequado.
Para o pessoal do serviço de emergência	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Se houver necessidade de roupas especializadas

Seção 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

para lidar com derramamentos, atenção para as observações na seção 8 quanto aos materiais adequados e não adequados. Consulte também as informações "Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência".

Precauções ao meio ambiente: pBEc-SBP-SET1 Vector

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

pBEc-SBP-SET2 Vector

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

pBEc-SBP-SET3 Vector

Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades pertinentes caso o produto tenha causado poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Métodos para a limpeza : pBEc-SBP-SET1 Vector

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

pBEc-SBP-SET2 Vector

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

pBEc-SBP-SET3 Vector

Interromper o vazamento se não houver riscos. Mover recipientes da área de derramamento. Diluir com água e limpar se solúvel em água. Alternativamente, ou se solúvel em água, absorver com um material inerte seco e colocar em um recipiente adequado de eliminação dos resíduos. Descarte através de uma empresa autorizada no controle do resíduo.

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Precauções para manuseio seguro

Medidas de proteção : pBEc-SBP-SET1 Vector

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

pBEc-SBP-SET2 Vector

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

pBEc-SBP-SET3 Vector

Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Seção 8).

Seção 7. Manuseio e armazenamento

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional

: pBEc-SBP-SET1 Vector

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

pBEc-SBP-SET2 Vector

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

pBEc-SBP-SET3 Vector

Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os funcionários devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupas contaminada e o equipamento de proteção antes de entrar em áreas de alimentação. Consulte a seção 8 para outras informações relativas a medidas de higiene.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

: pBEc-SBP-SET1 Vector

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

pBEc-SBP-SET2 Vector

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

pBEc-SBP-SET3 Vector

Armazenar de acordo com a legislação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fresca e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar vazamentos. Não armazene em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Seção 8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional

Nenhum valor conhecido de limite de exposição.

- Medidas de controle de engenharia** : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.
- Controle de exposição ambiental** : As emissões dos equipamentos de ventilação ou de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que atendem aos requisitos da legislação sobre a proteção do meio ambiente. Em alguns casos, purificadores de gases, filtros ou modificações de engenharia nos equipamentos do processo podem ser necessários para reduzir as emissões à níveis aceitáveis.

Medidas de proteção pessoal

- Medidas de higiene** : Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usada para remover roupas contaminadas. Lavar as vestimentas contaminadas antes de reutilizá-las. Assegure que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de segurança estejam próximos dos locais de trabalho.
- Proteção dos olhos/face** : Usar óculos de segurança que obedecem aos padrões estabelecidos sempre que uma avaliação de risco indicar que existe risco de exposição respingos, gases, vapores ou pós. A proteção a seguir deverá ser usada caso haja possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessária uma proteção maior ainda: óculos de segurança com proteções laterais.
- Proteção da pele**
- Proteção para as mãos** : Luvas resistentes à produtos químicos, impermeáveis que obedecem um padrão aprovado, devem ser usadas todo tempo enquanto produtos químicos estiverem sendo manuseados se a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário.
- Proteção do corpo** : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deve aprovar.
- Outra proteção para a pele** : Devem ser selecionados os calçados e outras medidas próprias para proteção da pele com base na tarefa a executar e nos riscos decorrentes. Estas medidas devem ser aprovadas por um especialista antes do manuseio deste produto.
- Proteção respiratória** : Com base nos riscos e no potencial de exposição, escolha um respirador que cumpra as normas ou certificações adequadas. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa da proteção respiratório para assegurar encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| Estado físico | : pBEc-SBP-SET1 Vector | Líquido. |
| | pBEc-SBP-SET2 Vector | Líquido. |
| | pBEc-SBP-SET3 Vector | Líquido. |
| Cor | : pBEc-SBP-SET1 Vector | Não disponível. |
| | pBEc-SBP-SET2 Vector | Não disponível. |
| | pBEc-SBP-SET3 Vector | Não disponível. |
| Odor | : pBEc-SBP-SET1 Vector | Não disponível. |
| | pBEc-SBP-SET2 Vector | Não disponível. |
| | pBEc-SBP-SET3 Vector | Não disponível. |
| Limite de odor | : pBEc-SBP-SET1 Vector | Não disponível. |
| | pBEc-SBP-SET2 Vector | Não disponível. |
| | pBEc-SBP-SET3 Vector | Não disponível. |

Seção 9. Propriedades físicas e químicas

pH	: pBEc-SBP-SET1 Vector	7.5
	pBEc-SBP-SET2 Vector	7.5
	pBEc-SBP-SET3 Vector	7.5
Ponto de fusão	: pBEc-SBP-SET1 Vector	0°C (32°F)
	pBEc-SBP-SET2 Vector	0°C (32°F)
	pBEc-SBP-SET3 Vector	0°C (32°F)
Ponto de ebulição	: pBEc-SBP-SET1 Vector	100°C (212°F)
	pBEc-SBP-SET2 Vector	100°C (212°F)
	pBEc-SBP-SET3 Vector	100°C (212°F)
Ponto de fulgor	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Taxa de evaporação	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido; gás)	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não aplicável.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não aplicável.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não aplicável.
Limites de explosividade (inflamabilidade) inferior e superior	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Pressão de vapor	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Densidade de vapor	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Densidade relativa	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Solubilidade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria e água quente.
Solubilidade na água	: Não disponível.	
Coefficiente de partição – n-octanol/água	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Temperatura de autoignição	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Temperatura de decomposição	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.
Viscosidade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.

Seção 10. Estabilidade e reatividade

Reatividade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não existem dados de testes específicos disponíveis relacionados à reatividade deste produto ou de seus ingredientes.
Estabilidade química	: pBEc-SBP-SET1 Vector	O produto é estável.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	O produto é estável.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	O produto é estável.
Possibilidade de reações perigosas	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não ocorrerão reações perigosas em condições normais de armazenagem e uso.
Condições a serem evitadas	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos.
Materiais incompatíveis	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Pode reagir ou ser incompatível com materiais oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.

Seção 11. Informações toxicológicas

Informação sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda

Não disponível.

Irritação/corrosão

Não disponível.

Sensibilização

Não disponível.

Toxicidade crônica / Carcinogenicidade / Mutagenicidade / Teratogenicidade / Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Seção 11. Informações toxicológicas

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

Informações das rotas prováveis de exposição	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não disponível.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não disponível.

Efeitos Agudos em Potencial na Saúde

Contato com os olhos	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Inalação	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Contato com a pele	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Ingestão	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas

Contato com os olhos	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos.
Inalação	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos.
Contato com a pele	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos.
Ingestão	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não há dados específicos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não há dados específicos.

Efeitos tardios e imediatos e também efeitos crônicos de curto e longo períodos

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não disponível.

Efeitos potenciais tardios : Não disponível.

Geral	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 11. Informações toxicológicas

Mutagenicidade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Teratogenicidade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos congênitos	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Efeitos na fertilidade	: pBEc-SBP-SET1 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET2 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
	pBEc-SBP-SET3 Vector	Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Dados toxicológicos

Estimativa da toxicidade aguda

Não disponível.

Seção 12. Informações ecológicas

Toxicidade

Não disponível.

Persistência/degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Não disponível.

Mobilidade no solo

Coefficiente de Partição Solo/Água (K_{oc}) : Não disponível.

Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Seção 13. Considerações sobre destinação final

Métodos recomendados para destinação final : A geração de resíduo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto devem obedecer as exigências de proteção ambiental bem como legislação vigente para o descarte de resíduos segundo as exigências regionais do local. Descarte o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa autorizada no controle do resíduo. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais. O pacote de resíduos deve ser reciclado. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não for viável. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contato com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

Seção 14. Informações sobre transporte

Informações sobre regulamentações

Brasil / IMDG / IATA : Não regulado.

Precauções especiais para o usuário : **Transporte Interno:** sempre transportar em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Assegurar que as pessoas transportando o produto estão cientes dos procedimentos em caso de acidente ou vazamento.

Seção 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentos Internacionais

Produtos Químicos da Lista I, II e III da Convenção de Armas Químicas

Não relacionado.

Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E)

Não relacionado.

Convenção de Estocolmo para poluentes orgânicos persistentes

Não relacionado.

Convenção de Roterdã sobre Consentimento Prévio Informado (PIC)

Não relacionado.

Protocolo Aarhus da UNECE sobre POPs e metais pesados

Não relacionado.

Listas internacionais

Inventário nacional

Austrália	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Canadá	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
China	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Europa	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Japão	: Inventário do Japão (ENCS = Substâncias Químicas Novas e Existentes): Todos os componentes estão listados ou isentos. Inventário do Japão (ISHL): Todos os componentes estão listados ou isentos.
Malásia	: Não determinado.
Nova Zelândia	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Filipinas	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
República da Coreia	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Taiwan	: Todos os componentes estão listados ou isentos.
Turquia	: Não determinado.
Estados Unidos	: Todos os componentes estão listados ou isentos.

Seção 16. Outras informações

Histórico

Data de emissão/Data da revisão	: 31/03/2017
Data da edição anterior	: Nenhuma validação anterior.
Versão	: 1

Seção 16. Outras informações

Significado das abreviaturas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada
BCF = Fator de Bioconcentração
GHS = Sistema Harmonizado Globalmente para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC = Recipiente intermediário a granel
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
LogPow = logaritmo do octanol/coeficiente de partição da água
MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha)
UN = Nações Unidas

✔ Indica as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Declinação de responsabilidade: A informação contida neste documento baseia-se no estado de conhecimento da Agilent aquando da sua preparação. Não é dada nenhuma garantia, expressa ou implícita, quanto à sua exactidão, exaustividade, ou adequação a um fim particular.