

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Agilent Technologies

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit	:	High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593
Réf. (kit chimique)	:	5067-5593
Référence	:	High Sensitivity D5000 5190-7745 Sample Buffer High Sensitivity D5000 5067-5594 Ladder

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations	:	Chimie analytique.
		<input checked="" type="checkbox"/> High Sensitivity D5000 Sample Buffer 1 x 300 µl flacons High Sensitivity D5000 Ladder 1 x 20 µL flacons

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Allemagne
0800 603 1000

Adresse email de la personne responsable pour cette FDS : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone d'appel d'urgence (avec les heures d'ouverture) : CHEMTREC®: +(33)-975181407

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit	:	<input checked="" type="checkbox"/> High Sensitivity D5000 Mélange Sample Buffer
		High Sensitivity D5000 Mélange Ladder

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Non classé.

Composants de toxicité inconnue : High Sensitivity D5000 Pourcentage de la mixture composée d'ingrédient(s) de
Sample Buffer toxicité par inhalation inconnue : 10 - 30%

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

2.2 Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement	:	<input checked="" type="checkbox"/> High Sensitivity D5000 Pas de mention d'avertissement. Sample Buffer
		High Sensitivity D5000 Pas de mention d'avertissement. Ladder

Date d'édition/Date de révision : 26/03/2018

1/16

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Mentions de danger : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Aucun effet important ou danger critique connu.
 High Sensitivity D5000 Ladder Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence

Prévention : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

Intervention : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

Stockage : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

Élimination : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

Éléments d'étiquetage supplémentaires : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

Exigences d'emballages spéciaux

Avertissement tactile de danger : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Non applicable.
 High Sensitivity D5000 Ladder Non applicable.

2.3 Autres dangers

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Aucun connu.
 High Sensitivity D5000 Ladder Aucun connu.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : High Sensitivity D5000 Sample Buffer Mélange
 High Sensitivity D5000 Ladder Mélange

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Nom du produit/composant	Identifiants	%	Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]	Type
High Sensitivity D5000 Sample Buffer Saccharose	REACH #: Annexe IV CE: 200-334-9 CAS: 57-50-1	≥10 - ≤25	Non classé.	[2]

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

- [1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
- [2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
- [3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
- [5] Substance de degré de préoccupation équivalent
- [6] Divulgateur supplémentaire en vertu de la politique d'entreprise

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Inhalation	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Rincer la peau contaminée à grande eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Ingestion	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Rincez la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si une personne a avalé de ce produit et est consciente, lui faire boire de petites quantités d'eau. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Protection des sauveteurs	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
----------------------------------	---	--

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu. Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition

Contact avec les yeux	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Inhalation	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin traitant	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées. Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements spécifiques	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Pas de traitement particulier. Pas de traitement particulier.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	: High Sensitivity D5000	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	Sample Buffer	
	: High Sensitivity D5000	Utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie avoisinant.
	Ladder	
Moyens d'extinction inappropriés	: High Sensitivity D5000	Aucun connu.
	Sample Buffer	
	: High Sensitivity D5000	Aucun connu.
	Ladder	

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers dus à la substance ou au mélange	: High Sensitivity D5000	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	Sample Buffer	
	: High Sensitivity D5000	L'augmentation de pression résultant d'un incendie ou d'une exposition à des températures élevées peut provoquer l'explosion du conteneur.
	Ladder	
Produits de combustion dangereux	: High Sensitivity D5000	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes:
	Sample Buffer	dioxyde de carbone monoxyde de carbone
	: High Sensitivity D5000	Aucune donnée spécifique.
	Ladder	

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour les pompiers	: High Sensitivity D5000	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	Sample Buffer	
	: High Sensitivity D5000	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.
	Ladder	
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie	: High Sensitivity D5000	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
	Sample Buffer	
	: High Sensitivity D5000	Les pompiers devront porter un équipement de protection approprié ainsi qu'un appareil de protection respiratoire autonome avec masque intégral fonctionnant en mode pression positive. Les vêtements pour sapeurs-pompiers (y compris casques, bottes de protection et gants) conformes à la Norme européenne EN 469 procurent un niveau de protection de base contre les accidents chimiques.
	Ladder	

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Pour les non-secouristes	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle adapté.
Pour les secouristes	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
6.2 Précautions pour la protection de l'environnement	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation. Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement (égouts, voies d'eau, sol et air) par le produit.
6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage		
Méthodes de nettoyage	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Élimination par une entreprise autorisée de collecte des déchets.
6.4 Référence à d'autres rubriques	: Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.	

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Conseils sur l'hygiène professionnelle en général	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stockage	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Stocker entre les températures suivantes: 2 à 8°C (35.6 à 46.4°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation. Stocker entre les températures suivantes: 2 à 8°C (35.6 à 46.4°F). Stocker conformément à la réglementation locale. Stocker dans le récipient d'origine à l'abri de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé à l'écart des matériaux incompatibles (cf. la Section 10). Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 concernant les matériaux incompatibles avant manipulation ou utilisation.
-----------------	---	--

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandations	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Applications industrielles, Applications professionnelles. Applications industrielles, Applications professionnelles.
Solutions spécifiques au secteur industriel	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Non applicable. Non applicable.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom du produit/composant	Valeurs limites d'exposition
High Sensitivity D5000 Sample Buffer Saccharose	Ministère du travail (France, 10/2016). Notes: Ministère du travail (Brochure INRS Ed 984, juillet 2012). valeurs limites indicatives VME: 10 mg/m ³ 8 heures.

Procédures de surveillance recommandées

: Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

DNEL/DMEL

Aucune DNEL/DMEL disponible.

PNEC

Aucune PNEC disponible.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler l'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène : Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

Protection des yeux/du visage : Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau

Protection des mains : Le port de gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, est obligatoire en tout temps lors de la manutention de produits chimiques si une évaluation des risques le préconise.

Protection corporelle : L'équipement de protection personnel pour le corps devra être choisi en fonction de la tâche à réaliser ainsi que des risques encourus, et il est recommandé de le faire valider par un spécialiste avant de procéder à la manipulation du produit.

Autre protection cutanée : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- Protection respiratoire** : En fonction du danger et du risque d'exposition, choisir un appareil respiratoire conforme aux normes ou à la certification appropriées. Les appareils respiratoires doivent être utilisés conformément au programme de protection respiratoire afin de veiller à la pose conforme, la formation et d'autres aspects importants de l'utilisation.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État physique	: High Sensitivity D5000	Liquide.
	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000	Liquide.
Couleur	Ladder	
	: High Sensitivity D5000	Incolore.
	Sample Buffer	
Odeur	High Sensitivity D5000	Incolore.
	Ladder	
	: High Sensitivity D5000	Inodore.
Seuil olfactif	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000	Inodore.
	Ladder	
pH	: High Sensitivity D5000	Non disponible.
	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000	Non disponible.
Point de fusion/point de congélation	Ladder	
	: High Sensitivity D5000	8
	Sample Buffer	
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	High Sensitivity D5000	8
	Ladder	
	: High Sensitivity D5000	Non disponible.
Point d'éclair	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000	0°C
	Ladder	
Taux d'évaporation	: High Sensitivity D5000	~189°C
	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000	100°C
Inflammabilité (solide, gaz)	Ladder	
	: High Sensitivity D5000	Non disponible.
	Sample Buffer	
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité	High Sensitivity D5000	Non disponible.
	Ladder	
	: High Sensitivity D5000	Non applicable.
Date d'édition/Date de révision	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000	Non applicable.
	Ladder	

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Pression de vapeur	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Densité de vapeur	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Densité relative	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Solubilité(s)	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Température d'auto-inflammabilité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Température de décomposition	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Viscosité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Propriétés explosives	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.
Propriétés comburantes	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Non disponible.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible.

9.2 Autres informations

Aucune information additionnelle.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.
10.2 Stabilité chimique	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Le produit est stable.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Le produit est stable.

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.3 Possibilité de réactions dangereuses	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
10.4 Conditions à éviter	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.
10.5 Matières incompatibles	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes. Peut réagir ou être incompatible avec des matières comburantes.
10.6 Produits de décomposition dangereux	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître. Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Non disponible.

Estimations de la toxicité aiguë

Non disponible.

Irritation/Corrosion

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Sensibilisant

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Mutagénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Cancérogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Tératogénicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Non disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Non disponible.

Danger par aspiration

Non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer High Sensitivity D5000 Ladder	Non disponible. Non disponible.
--	---	------------------------------------

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Effets aigus potentiels sur la santé

Inhalation	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec les yeux	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Inhalation	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Ingestion	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique.
Contact avec les yeux	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucune donnée spécifique.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Exposition de courte durée

Effets potentiels immédiats	: Non disponible.
Effets potentiels différés	: Non disponible.

Exposition prolongée

Effets potentiels immédiats	: Non disponible.
Effets potentiels différés	: Non disponible.

Effets chroniques potentiels pour la santé

Généralités	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Cancérogénicité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Mutagénicité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Tératogénicité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur le développement	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.
Effets sur la fertilité	: High Sensitivity D5000 Sample Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	: High Sensitivity D5000 Ladder	Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Conclusion/Résumé : Non disponible.

12.2 Persistance et dégradabilité

Non disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Non disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Mobilité : Non disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

12.6 Autres effets néfastes : Aucun effet important ou danger critique connu.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

Déchets Dangereux : À la connaissance actuelle du fournisseur, ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux tel que défini par la Directive UE 2008/98/CE.

Emballage

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Méthodes d'élimination des déchets : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

Précautions particulières : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Les conteneurs vides ou les sachets internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Non réglementé.

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC : Non disponible.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux	: High Sensitivity D5000	Non applicable.
	Sample Buffer	
	High Sensitivity D5000 Ladder	Non applicable.

Autres Réglementations UE

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

Directive Seveso

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

Réglementations nationales

Surveillance médicale renforcée : Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Date d'édition/Date de révision : 26/03/2018

14/16

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds

Non inscrit.

Liste d'inventaire

Australie	: Indéterminé.
Canada	: Indéterminé.
Chine	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Europe	: Indéterminé.
Japon	: Inventaire du Japon (ENCS) : Indéterminé. Inventaire du Japon (ISHL) : Indéterminé.
Malaisie	: Indéterminé.
Nouvelle-Zélande	: Indéterminé.
Philippines	: Indéterminé.
République de Corée	: Indéterminé.
Taiwan	: Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Thaïlande	: Indéterminé.
Turquie	: Indéterminé.
États-Unis	: Indéterminé.
Viêt-Nam	: Indéterminé.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique : Ce produit contient des substances pouvant nécessiter une évaluation du risque chimique.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

Abréviations et acronymes : ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PNEC = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH

Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Classification	Justification
Non classé.	

Texte intégral des mentions H abrégées

Non applicable.

Texte intégral des classifications [CLP/SGH]

Non applicable.

High Sensitivity D5000 Reagents, Part Number 5067-5593

RUBRIQUE 16: Autres informations

Date d'édition/ Date de révision : 26/03/2018

Date de la précédente édition : 07/07/2016

Version : 3

Avis au lecteur

Exclusion de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.