

SICHERHEITSDATENBLATT



SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname	:	SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455	
Produkt Nr. (Kit)	:	5190-5455	
Produkt Nr.	:	SureSelect LTI5500 P1	5190-5458
		SureSelect LTI5500 IA	5190-5459
		SureSelect LTI Pre	5190-5460
		Capture Primer	
		SureSelect LT BC1	5972-3659
		SureSelect LT BC2	5972-3660
		SureSelect LT BC3	5972-3661
		SureSelect LT BC4	5972-3662
		SureSelect LT BC5	5972-3663
		SureSelect LT BC6	5972-3664
		SureSelect LT BC7	5972-3665
		SureSelect LT BC8	5972-3666
		SureSelect LT BC9	5972-3667
		SureSelect LT BC10	5972-3668
		SureSelect LT BC11	5972-3669
		SureSelect LT BC12	5972-3670
		SureSelect LT BC13	5972-3671
		SureSelect LT BC14	5972-3672
		SureSelect LT BC15	5972-3673
		SureSelect LT BC16	5972-3674

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Reagenzie.	
SureSelect LTI5500 P1	0.083 ml
SureSelect LTI5500 IA	0.083 ml
SureSelect LTI Pre Capture Primer	0.071 ml
SureSelect LT BC1	0.005 ml
SureSelect LT BC2	0.005 ml
SureSelect LT BC3	0.005 ml
SureSelect LT BC4	0.005 ml
SureSelect LT BC5	0.005 ml
SureSelect LT BC6	0.005 ml
SureSelect LT BC7	0.005 ml
SureSelect LT BC8	0.005 ml
SureSelect LT BC9	0.005 ml
SureSelect LT BC10	0.005 ml
SureSelect LT BC11	0.005 ml
SureSelect LT BC12	0.005 ml
SureSelect LT BC13	0.005 ml
SureSelect LT BC14	0.005 ml
SureSelect LT BC15	0.005 ml
SureSelect LT BC16	0.005 ml

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname : SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

Produkt Nr. : 5190-5455

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Gemisch
SureSelect LTI5500 IA	Gemisch
SureSelect LTI Pre	Gemisch
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Gemisch
SureSelect LT BC2	Gemisch
SureSelect LT BC3	Gemisch
SureSelect LT BC4	Gemisch
SureSelect LT BC5	Gemisch
SureSelect LT BC6	Gemisch
SureSelect LT BC7	Gemisch
SureSelect LT BC8	Gemisch
SureSelect LT BC9	Gemisch
SureSelect LT BC10	Gemisch
SureSelect LT BC11	Gemisch
SureSelect LT BC12	Gemisch
SureSelect LT BC13	Gemisch
SureSelect LT BC14	Gemisch
SureSelect LT BC15	Gemisch
SureSelect LT BC16	Gemisch

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nicht eingestuft.

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Signalwort :

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Kein Signalwort.
SureSelect LTI5500 IA	Kein Signalwort.
SureSelect LTI Pre	Kein Signalwort.
Capture Primer	
SureSelect LT BC1	Kein Signalwort.
SureSelect LT BC2	Kein Signalwort.
SureSelect LT BC3	Kein Signalwort.
SureSelect LT BC4	Kein Signalwort.
SureSelect LT BC5	Kein Signalwort.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureSelect LT BC6	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC7	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC8	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC9	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC10	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC11	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC12	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC13	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC14	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC15	Kein Signalwort.
	SureSelect LT BC16	Kein Signalwort.
Gefahrenhinweise	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Sicherheitshinweise

Prävention	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Reaktion	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.	
SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.	
Lagerung	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.	
SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.	
Entsorgung	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.	
SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.	

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.
Ergänzende Kennzeichnungselemente	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.
Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Tastbarer Warnhinweis	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Gemisch
	SureSelect LTI5500 IA	Gemisch
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Gemisch
	SureSelect LT BC1	Gemisch
	SureSelect LT BC2	Gemisch
	SureSelect LT BC3	Gemisch
	SureSelect LT BC4	Gemisch

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

SureSelect LT BC5	Gemisch
SureSelect LT BC6	Gemisch
SureSelect LT BC7	Gemisch
SureSelect LT BC8	Gemisch
SureSelect LT BC9	Gemisch
SureSelect LT BC10	Gemisch
SureSelect LT BC11	Gemisch
SureSelect LT BC12	Gemisch
SureSelect LT BC13	Gemisch
SureSelect LT BC14	Gemisch
SureSelect LT BC15	Gemisch
SureSelect LT BC16	Gemisch

Es sind keine Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw. gleichermaßen bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten.

Typ

- [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
- [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
- [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
- [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect LTI5500 IA	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect LT BC1	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect LT BC2	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect LT BC3	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
	SureSelect LT BC4	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC5	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC6	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC7	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC8	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC9	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC10	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC11	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC12	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC13	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC14	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC15	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
SureSelect LT BC16	Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	:  SureSelect LTI5500 P1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LTI5500 IA	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC1	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC2	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC3	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC4	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC5	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC6	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC7	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC8	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC9	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC10	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC11	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC12	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC13	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC14	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC15	Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect LT BC16	Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Hautkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LTI5500 IA	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC1	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC2	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC3	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC4	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC5	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC6	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC7	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC8	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC9	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC10	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC11	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC12	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC13	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC14	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

		Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC15	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC16	Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Verschlucken	: SureSelect LTI5500 P1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LTI5500 IA	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC1	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC2	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
	SureSelect LT BC3	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC4	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC5	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC6	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC7	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC8	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC9	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC10	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455


ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC11	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC12	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC13	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC14	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC15	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
SureSelect LT BC16	Den Mund mit Wasser ausspülen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Schutz der Ersthelfer	:  SureSelect LTI5500 P1	aufsuchen.
	SureSelect LTI5500 IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC3	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC4	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC5	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC6	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC7	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC8	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC9	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC10	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC11	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC12	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect LT BC16

persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Einatmen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
Verschlucken	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

Zeichen/Symptome von Überexposition

Augenkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.
Einatmen	: SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken	: SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre	Keine spezifischen Daten.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise für den Arzt	: SureSelect LTI5500 P1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LTI5500 IA	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LTI Pre	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LT BC2	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LT BC3	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LT BC4	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LT BC5	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LT BC6	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	SureSelect LT BC7	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455



ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

SureSelect LT BC8	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC9	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC10	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC11	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC12	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC13	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC14	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC15	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
SureSelect LT BC16	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	: SureSelect LTI5500 P1 Keine besondere Behandlung. SureSelect LTI5500 IA Keine besondere Behandlung. SureSelect LTI Pre Capture Primer Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC1 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC2 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC3 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC4 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC5 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC6 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC7 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC8 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC9 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC10 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC11 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC12 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC13 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC14 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC15 Keine besondere Behandlung. SureSelect LT BC16 Keine besondere Behandlung.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
Ungeeignete Löschmittel	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9	Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt. Keine bekannt.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect LT BC10	Keine bekannt.
SureSelect LT BC11	Keine bekannt.
SureSelect LT BC12	Keine bekannt.
SureSelect LT BC13	Keine bekannt.
SureSelect LT BC14	Keine bekannt.
SureSelect LT BC15	Keine bekannt.
SureSelect LT BC16	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	: SureSelect LTI5500 P1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LTI5500 IA	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC1	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC2	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC3	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC4	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC5	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC6	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC7	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC8	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC9	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC10	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC11	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC12	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC13	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC14	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC15	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	SureSelect LT BC16	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Gefährliche Verbrennungsprodukte	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.
---	---	--

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	: SureSelect LTI5500 P1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LTI5500 IA	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC1	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC2	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC3	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect LT BC4	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC5	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC6	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC7	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC8	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC9	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC10	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC11	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC12	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC13	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
SureSelect LT BC14	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

		persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC15	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	SureSelect LT BC16	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	: SureSelect LTI5500 P1	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect LTI5500 IA	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect LT BC1	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect LT BC2	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect LT BC3	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	SureSelect LT BC4	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect LT BC5	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC6	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC7	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC8	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC9	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC10	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC11	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC12	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC13	einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455


Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

SureSelect LT BC14	Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien. Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC15	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
SureSelect LT BC16	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	:  SureSelect LTI5500 P1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LTI5500 IA	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC1	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC2	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname : SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

Produkt Nr. : 5190-5455


ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect LT BC3	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC4	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC5	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC6	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC7	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC8	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC9	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC10	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten.
SureSelect LT BC11	Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

		Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC12	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC13	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC14	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC15	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	SureSelect LT BC16	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
Einsatzkräfte	:  SureSelect LTI5500 P1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LTI5500 IA	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LT BC1	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LT BC2	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC3	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC4	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC5	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC6	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC7	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC8	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC9	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC10	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC11	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
SureSelect LT BC12	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	SureSelect LT BC13	sind". Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LT BC14	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LT BC15	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	SureSelect LT BC16	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".

6.2		
Umweltschutzmaßnahmen	: SureSelect LTI5500 P1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect LTI5500 IA	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect LT BC1	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect LT BC2	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	SureSelect LT BC3	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect LT BC4	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC5	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC6	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC7	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC8	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC9	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC10	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC11	freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect LT BC12	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC13	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC14	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC15	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
SureSelect LT BC16	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: SureSelect LTI5500 P1	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect LTI5500 IA	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect LT BC1	entsorgen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC2	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC3	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC4	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC5	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC6	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC7	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC8	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

	wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC9	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC10	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC11	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC12	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC13	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC14	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
SureSelect LT BC15	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455



ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

SureSelect LT BC16 Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte : Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8).
Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene	:  SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen. Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect LTI Pre Capture Primer	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC1	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC2	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC3	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC4	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC5	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC6	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung


	und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC7	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC8	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC9	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC10	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC11	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC12	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC13	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC14	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC15	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.
SureSelect LT BC16	Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung	:  SureSelect LTI5500 P1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
	SureSelect LTI5500 IA	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC1	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC2	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC3	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC4	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC5	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC6	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC7	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC8	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC9	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC10	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC11	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC12	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SureSelect LT BC13	verwenden. Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC14	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC15	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
SureSelect LT BC16	Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Empfehlungen	: SureSelect LTI5500 P1	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LTI5500 IA	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC1	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC2	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC3	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC4	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC5	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC6	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC7	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC8	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC9	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC10	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC11	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC12	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC13	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC14	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC15	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	SureSelect LT BC16	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Empfohlene Überwachungsverfahren : Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert.

Körperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Geruch	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.
	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.	
Geruchsschwelle	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.	
pH-Wert	<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.	

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	0°C
	SureSelect LTI5500 IA	0°C
	SureSelect LTI Pre	0°C
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	0°C
	SureSelect LT BC2	0°C
	SureSelect LT BC3	0°C
	SureSelect LT BC4	0°C
	SureSelect LT BC5	0°C
	SureSelect LT BC6	0°C
	SureSelect LT BC7	0°C
	SureSelect LT BC8	0°C
	SureSelect LT BC9	0°C
	SureSelect LT BC10	0°C
	SureSelect LT BC11	0°C
	SureSelect LT BC12	0°C
	SureSelect LT BC13	0°C
	SureSelect LT BC14	0°C
	SureSelect LT BC15	0°C
	SureSelect LT BC16	0°C
Siedebeginn und Siedebereich	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	100°C
	SureSelect LTI5500 IA	100°C
	SureSelect LTI Pre	100°C
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	100°C
	SureSelect LT BC2	100°C
	SureSelect LT BC3	100°C
	SureSelect LT BC4	100°C
	SureSelect LT BC5	100°C
	SureSelect LT BC6	100°C
	SureSelect LT BC7	100°C
	SureSelect LT BC8	100°C
	SureSelect LT BC9	100°C
	SureSelect LT BC10	100°C
	SureSelect LT BC11	100°C
	SureSelect LT BC12	100°C
	SureSelect LT BC13	100°C
	SureSelect LT BC14	100°C
	SureSelect LT BC15	100°C
	SureSelect LT BC16	100°C

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Flammpunkt : SureSelect LTI5500 P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect LTI5500 IA Nicht verfügbar.
 SureSelect LTI Pre Capture Primer Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC16 Nicht verfügbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit : SureSelect LTI5500 P1 Nicht verfügbar.
 SureSelect LTI5500 IA Nicht verfügbar.
 SureSelect LTI Pre Capture Primer Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC1 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC2 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC3 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC4 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC5 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC6 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC7 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC8 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC9 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC10 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC11 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC12 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC13 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC14 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC15 Nicht verfügbar.
 SureSelect LT BC16 Nicht verfügbar.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : SureSelect LTI5500 P1 Nicht anwendbar.
 SureSelect LTI5500 IA Nicht anwendbar.
 SureSelect LTI Pre Capture Primer Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC1 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC2 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC3 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC4 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC5 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC6 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC7 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC8 Nicht anwendbar.
 SureSelect LT BC9 Nicht anwendbar.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdichte	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 Nicht verfügbar. SureSelect LTI5500 IA Nicht verfügbar. SureSelect LTI Pre Capture Primer Nicht verfügbar. SureSelect LT BC1 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC2 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC3 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC4 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC5 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC6 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC7 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC8 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC9 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC10 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC11 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC12 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC13 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC14 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC15 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC16 Nicht verfügbar.
Relative Dichte	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 Nicht verfügbar. SureSelect LTI5500 IA Nicht verfügbar. SureSelect LTI Pre Capture Primer Nicht verfügbar. SureSelect LT BC1 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC2 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC3 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC4 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC5 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC6 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC7 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC8 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC9 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC10 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC11 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC12 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC13 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC14 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC15 Nicht verfügbar. SureSelect LT BC16 Nicht verfügbar.
Löslichkeit(en)	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. SureSelect LTI5500 IA In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. SureSelect LTI Pre Capture Primer In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. SureSelect LT BC1 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. SureSelect LT BC2 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. SureSelect LT BC3 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser. SureSelect LT BC4 In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

SureSelect LT BC5	und heißem Wasser. In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC6	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC7	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC8	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC9	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC10	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC11	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC12	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC13	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC14	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC15	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
SureSelect LT BC16	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.

Selbstentzündungstemperatur	: SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.
Viskosität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Explosive Eigenschaften	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.
Oxidierende Eigenschaften	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LTI5500 IA	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC1	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC2	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC3	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC4	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC5	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC6	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC7	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC8	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC9	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC10	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC11	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC12	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC13	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC14	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC15	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
	SureSelect LT BC16	Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LTI5500 IA	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC1	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC2	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC3	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC4	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC5	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC6	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC7	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC8	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC9	Das Produkt ist stabil.
	SureSelect LT BC10	Das Produkt ist stabil.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect LT BC11	Das Produkt ist stabil.
SureSelect LT BC12	Das Produkt ist stabil.
SureSelect LT BC13	Das Produkt ist stabil.
SureSelect LT BC14	Das Produkt ist stabil.
SureSelect LT BC15	Das Produkt ist stabil.
SureSelect LT BC16	Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

<input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LTI5500 IA	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC1	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC2	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC3	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC4	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC5	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC6	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC7	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC8	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC9	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC10	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC11	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC12	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC13	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC14	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC15	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
SureSelect LT BC16	Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.4 Zu vermeidende Bedingungen	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13 SureSelect LT BC14 SureSelect LT BC15 SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten. Keine spezifischen Daten.
10.5 Unverträgliche Materialien	: SureSelect LTI5500 P1 SureSelect LTI5500 IA SureSelect LTI Pre Capture Primer SureSelect LT BC1 SureSelect LT BC2 SureSelect LT BC3 SureSelect LT BC4 SureSelect LT BC5 SureSelect LT BC6 SureSelect LT BC7 SureSelect LT BC8 SureSelect LT BC9 SureSelect LT BC10 SureSelect LT BC11 SureSelect LT BC12 SureSelect LT BC13	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein. Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

SureSelect LT BC14	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect LT BC15	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.
SureSelect LT BC16	Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

: SureSelect LTI5500 P1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LTI5500 IA	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LTI Pre Capture Primer	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC1	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC2	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC3	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC4	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC5	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC6	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC7	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC8	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC9	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC10	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC11	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC12	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC13	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC14	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC15	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
SureSelect LT BC16	Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Nicht verfügbar.

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen	: SureSelect LTI5500 P1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht verfügbar.
	SureSelect LTI Pre	Nicht verfügbar.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht verfügbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht verfügbar.
SureSelect LT BC13	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC14	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC15	Nicht verfügbar.	
SureSelect LT BC16	Nicht verfügbar.	

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Capture Primer	
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Augenkontakt	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Einatmen	: SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.
Verschlucken	: SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.
Augenkontakt	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC1	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC2	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC3	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC4	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC5	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC6	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC7	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC8	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC9	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC10	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC11	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC12	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC13	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC14	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC15	Keine spezifischen Daten.
	SureSelect LT BC16	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
Karzinogenität	: <input checked="" type="checkbox"/> SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	
SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.	

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	: SureSelect LTI5500 P1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI5500 IA	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC1	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC2	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC3	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC4	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC5	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC6	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC7	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC8	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC9	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC10	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC11	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC12	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC13	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC14	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC15	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	SureSelect LT BC16	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Nicht verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.

Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Nach gegenwärtigem Kenntnisstand des Lieferanten ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall im Sinne der EU-Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

[EG Verordnung \(EG\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe](#)

[Anhang XIV](#)

Keine der Komponenten ist gelistet.

**Ausgabedatum/
Überarbeitungsdatum** : 29/08/2016

65/68

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	: SureSelect LTI5500 P1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI5500 IA	Nicht anwendbar.
	SureSelect LTI Pre Capture Primer	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC1	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC2	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC3	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC4	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC5	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC6	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC7	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC8	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC9	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC10	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC11	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC12	Nicht anwendbar.
	SureSelect LT BC13	Nicht anwendbar.
SureSelect LT BC14	Nicht anwendbar.	
SureSelect LT BC15	Nicht anwendbar.	
SureSelect LT BC16	Nicht anwendbar.	

Sonstige EU-Bestimmungen

Europäisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC, Prior Informed Consent) (649/2012/EU)

Nicht gelistet.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Wassergefährdungsklasse : nwg Anhang Nr. 4

AOX : Das Produkt enthält keine organisch gebundenen Halogene, die zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC)

Nicht gelistet.

SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455

Produktname : SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5190-5455

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

[UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen \(POP\) und Schwermetalle](#)

Nicht gelistet.

[Internationale Listen](#)

[Nationales Inventar](#)

- Australien** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Kanada** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- China** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Japan** : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS)**: Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Japanische liste (ISHL): Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Malaysia** : Nicht bestimmt.
- Neuseeland** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Philippinen** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Süd-Korea** : Nicht bestimmt.
- Taiwan** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Türkei** : Nicht bestimmt.
- USA** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
 CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
 DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
 EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
 PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
 RRN = REACH Registriernummer

[Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung \(EG\) 1272/2008 \(CLP/GHS\)](#)

Einstufung	Begründung
Nicht eingestuft.	

[Volltext der abgekürzten H-Sätze](#)

Nicht anwendbar.

[Volltext der Einstufungen \[CLP/GHS\]](#)

Nicht anwendbar.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 29/08/2016
Datum der letzten Ausgabe : 08/08/2014.

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 29/08/2016

Produktname	: SureSelect S5500 Indexing Construction Kit - 1 x 16 Reactions, Part Number 5190-5455
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5190-5455

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Version : 3

[Hinweis für den Leser](#)

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.