

化学品安全技术说明书


CRS BTX standards, 100ng, Part Number C-BTX100NG

第1部分 化学品及企业标识


GHS product identifier : CRS BTX standards, 100ng, Part Number C-BTX100NG


GHS化学品标识 : CRS BTX 标样, 100ng, 部件号 C-BTX100NG

部件号 (化学品试剂盒) : C-BTX100NG

部件号 :  Shipping Blank 无资料。
Sample Tubes 无资料。

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 :  供分析化学实验室使用的试剂和标准
管- 3.5" x 0.25" Stainless Steel with brass storage caps

	Shipping Blank	1 x 200 mg
-	Sample Tubes	10 x 200 mg

供应商/ 制造商 : 安捷伦科技贸易 (上海) 有限公司
中国 (上海) 外高桥自由贸易试验区
英伦路412号 (邮编:200131)







电话号码: 800-820-3278
传真号码: 0086 (21) 5048 2818

应急咨询电话 (带值班时间) : 0532-83889090 (24 小时)

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态 :	 Shipping Blank Sample Tubes	固体。 [粉末。] 固体。 [粉末。]
颜色 :	 Shipping Blank Sample Tubes	白色。 白色。
气味 :	 Shipping Blank Sample Tubes	无气味的。 无气味的。
	 Shipping Blank	H315 - 造成皮肤刺激。 H319 - 造成严重眼刺激。 H335 - 可能造成呼吸道刺激。
	Sample Tubes	H315 - 造成皮肤刺激。 H319 - 造成严重眼刺激。 H335 - 可能造成呼吸道刺激。
	 Shipping Blank	如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 操作和/或处理 此物质可能产生能够导致眼睛, 皮肤, 鼻腔和喉部机械刺激的粉 尘。
	Sample Tubes	如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 操作和/或处理 此物质可能产生能够导致眼睛, 皮肤, 鼻腔和喉部机械刺激的粉 尘。
	 Shipping Blank	如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺 激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
	Sample Tubes	如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺 激: 求医/就诊。 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

GHS危险性类别

第2部分 危险性概述

Shipping Blank

H315 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
 H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
 H335 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3

Sample Tubes

H315 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
 H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
 H335 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3

Sample Tubes 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：
100%

标签要素

象形图

: Shipping Blank



Sample Tubes



警示词

: Shipping Blank
Sample Tubes

警告
警告

危险性说明

: Shipping Blank

H315 - 造成皮肤刺激。
 H319 - 造成严重眼刺激。
 H335 - 可能造成呼吸道刺激。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H319 - 造成严重眼刺激。
 H335 - 可能造成呼吸道刺激。

防范说明

预防措施

: Shipping Blank

P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P261 - 避免吸入粉尘、烟雾。
 P264 - 作业后彻底清洗。
 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P261 - 避免吸入粉尘、烟雾。
 P264 - 作业后彻底清洗。

Sample Tubes

事故响应

: Shipping Blank

P304 + P340, P312 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
 P362 + P364 - 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
 P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
 P304 + P340, P312 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
 P362 + P364 - 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
 P302 + P352 - 如皮肤沾染：用水充分清洗。
 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

Sample Tubes

第2部分 危险性概述

安全储存	: Shipping Blank Sample Tubes	P337 + P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 P405 - 存放处须加锁。 P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P405 - 存放处须加锁。 P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
废弃处置	: Shipping Blank Sample Tubes	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。 P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
物理和化学危险	: Shipping Blank Sample Tubes	可能会在空气中形成可燃的粉尘浓度。 可能会在空气中形成可燃的粉尘浓度。
健康危害	: Shipping Blank Sample Tubes	造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能造成呼吸道刺激。 造成皮肤刺激。 造成严重眼刺激。 可能造成呼吸道刺激。
与物理、化学和毒理特性有关的症状		
眼睛接触	: Shipping Blank Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: Shipping Blank Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况: 呼吸道疼痛 咳嗽 不利症状可能包括如下情况: 呼吸道疼痛 咳嗽
皮肤接触	: Shipping Blank Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
食入	: Shipping Blank Sample Tubes	没有具体数据。 没有具体数据。
延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响		
短期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
长期暴露		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
环境危害	: Shipping Blank Sample Tubes	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
其他危害	: Shipping Blank Sample Tubes	可能会在空气中形成可燃的粉尘浓度。 可能会在空气中形成可燃的粉尘浓度。

第2部分 危险性概述

组分名称	%	CAS号码
Shipping Blank Poly(oxy[1,1':3',1"-terphenyl]-2',5'-diyl)-	100	24938-68-9
Sample Tubes Poly(oxy[1,1':3',1"-terphenyl]-2',5'-diyl)-	≥90	24938-68-9

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触	: Shipping Blank	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。
	Sample Tubes	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查并取出隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。
吸入	: Shipping Blank	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	Sample Tubes	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
皮肤接触	: Shipping Blank	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
	Sample Tubes	用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
食入	: Shipping Blank	用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
	Sample Tubes	用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避

第4部分 急救措施

免呕吐物进入肺部。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

眼睛接触	: Shipping Blank Sample Tubes	造成严重眼刺激。 造成严重眼刺激。
吸入	: Shipping Blank Sample Tubes	可能造成呼吸道刺激。 可能造成呼吸道刺激。
皮肤接触	: Shipping Blank Sample Tubes	造成皮肤刺激。 造成皮肤刺激。
食入	: Shipping Blank Sample Tubes	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

眼睛接触	: Shipping Blank Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: Shipping Blank Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽 不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
皮肤接触	: Shipping Blank Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红 不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	: Shipping Blank Sample Tubes	没有具体数据。 没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

对医生的特别提示	: Shipping Blank Sample Tubes	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
特殊处理	: Shipping Blank Sample Tubes	无特殊处理。 无特殊处理。
对保护施救者的忠告	: Shipping Blank Sample Tubes	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂	: Shipping Blank Sample Tubes	使用干粉灭火剂。 使用干粉灭火剂。
不适用灭火剂	: Shipping Blank Sample Tubes	应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质 应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质
特别危险性	: Shipping Blank Sample Tubes	如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。 如果散开, 可能形成易爆炸的粉尘-气体混合物。
有害的热分解产物	: Shipping Blank Sample Tubes	分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳 分解产物可能包括如下物质: 二氧化碳 一氧化碳
灭火注意事项及防护措施	: Shipping Blank Sample Tubes	如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
消防人员特殊防护设备	: Shipping Blank Sample Tubes	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	: Shipping Blank Sample Tubes	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 避免吸入灰尘。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 避免吸入灰尘。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
应急人	: Shipping Blank Sample Tubes	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
环境保护措施	: Shipping Blank Sample Tubes	避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。

第6部分 泄漏应急处理

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : Shipping Blank

Sample Tubes

将容器移离泄漏区域。请使用防火花的工具和防爆装置。避免产生粉尘。用配备有高效微粒滞留阻捕(HEPA)过滤器的真空除尘设备将减少粉尘的扩散。将泄漏材料置于一个指定的和标识的废弃容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

将容器移离泄漏区域。请使用防火花的工具和防爆装置。避免产生粉尘。用配备有高效微粒滞留阻捕(HEPA)过滤器的真空除尘设备将减少粉尘的扩散。将泄漏材料置于一个指定的和标识的废弃容器中。经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施 : Shipping Blank

Sample Tubes

穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入灰尘。在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源(火星或火焰)。防止粉尘积聚。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中,不使用时容器保持密闭。电动设备与照明装置应按适当的标准给予保护以防止灰尘与热表面、火花或其它点火来源接触。采取预防措施,防止静电释放。为防止着火或爆炸,转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。禁止食入。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入灰尘。在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源(火星或火焰)。防止粉尘积聚。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中,不使用时容器保持密闭。电动设备与照明装置应按适当的标准给予保护以防止灰尘与热表面、火花或其它点火来源接触。采取预防措施,防止静电释放。为防止着火或爆炸,转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议 : Shipping Blank

Sample Tubes

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前,脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前,脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件,包括任何不相容性 : Shipping Blank

Sample Tubes

按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。存放处须加锁。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用容器前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前,请参见第10节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。存放处须加锁。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用容器前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的

第7部分 操作处置与储存

收容方式以防止污染环境。 接触或使用前，请参见第10节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

无。

生物暴露指数

没有已知的接触指数。

工程控制

: 仅在充足的通风条件下使用。 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气，请采用工艺隔离设备，局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。

环境接触控制

: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 防化学品飞溅护目镜。

皮肤防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

物理状态	: Shipping Blank Sample Tubes	固体。 [粉末。] 固体。 [粉末。]
颜色	: Shipping Blank Sample Tubes	白色。 白色。
气味	: Shipping Blank Sample Tubes	无气味的。 无气味的。
气味阈值	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。
pH值	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。
熔点 / 凝固点	: Shipping Blank Sample Tubes	460°C (860°F (华氏度)) 460°C (860°F (华氏度))
沸点、初始沸点和沸点范围	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

闪点	: Shipping Blank Sample Tubes	不适用。 不适用。						
蒸发速率	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。						
可燃性	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。						
上下爆炸极限/易燃极限	: Shipping Blank Sample Tubes	不适用。 不适用。						
蒸气压	: 无资料。							
相对蒸气密度	: Shipping Blank Sample Tubes	不适用。 不适用。						
相对密度	: Shipping Blank Sample Tubes	0.25 0.25						
可溶性	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>介质</th> <th>结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Shipping Blank 水</td> <td>不溶的</td> </tr> <tr> <td>Sample Tubes 水</td> <td>不溶的</td> </tr> </tbody> </table>	介质	结果	Shipping Blank 水	不溶的	Sample Tubes 水	不溶的	
介质	结果							
Shipping Blank 水	不溶的							
Sample Tubes 水	不溶的							
辛醇 / 水分配系数	: Shipping Blank Sample Tubes	不适用。 不适用。						
自燃温度	: Shipping Blank Sample Tubes	不适用。 不适用。						
分解温度	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。						
黏度	: Shipping Blank Sample Tubes	不适用。 不适用。						
粒度特性								
中值粒径	: Shipping Blank Sample Tubes	无资料。 无资料。						

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: Shipping Blank Sample Tubes	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: Shipping Blank Sample Tubes	本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: Shipping Blank Sample Tubes	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
避免接触的条件	: Shipping Blank Sample Tubes	在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源(火星或火焰)。 采取预防措施,防止静电释放。 为防止着火或爆炸,转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。 防止粉尘积聚。 在处理时应避免产生灰尘和防止所有的火源(火星或火焰)。 采取预防措施,防止静电释放。 为防止着火或爆炸,转移物料时应将容器和设备接地以释放物料输送时产生的静电。 防止粉尘积聚。
禁配物	: Shipping Blank Sample Tubes	与下列物质不相容或具有反应性: 氧化物质 与下列物质不相容或具有反应性: 氧化物质

第10部分 稳定性和反应性

危险的分解产物	: Shipping Blank	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	Sample Tubes	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

无资料。

刺激或腐蚀

无资料。

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述 : 无资料。

致癌性

结论/概述 : 无资料。

生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

致畸性

结论/概述 : 无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
Shipping Blank Poly(oxy[1,1':3',1"-terphenyl]-2',5'-diyl)-	类别 3	-	呼吸道刺激
Sample Tubes Poly(oxy[1,1':3',1"-terphenyl]-2',5'-diyl)-	类别 3	-	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息	: Shipping Blank Sample Tubes	进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛. 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入, 眼睛.
--------------	----------------------------------	--

潜在的急性健康影响

眼睛接触	: Shipping Blank Sample Tubes	造成严重眼刺激。 造成严重眼刺激。
吸入	: Shipping Blank Sample Tubes	可能造成呼吸道刺激。 可能造成呼吸道刺激。
皮肤接触	: Shipping Blank Sample Tubes	造成皮肤刺激。 造成皮肤刺激。
食入	: Shipping Blank Sample Tubes	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

第11部分 毒理学信息

眼睛接触	: Shipping Blank	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
吸入	: Shipping Blank	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
	Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况： 呼吸道疼痛 咳嗽
皮肤接触	: Shipping Blank	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	Sample Tubes	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
食入	: Shipping Blank	没有具体数据。
	Sample Tubes	没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。

潜在的慢性健康影响

无资料。

一般	: Shipping Blank Sample Tubes	反复或持续吸入尘埃会导致慢性呼吸疼痛。 反复或持续吸入尘埃会导致慢性呼吸疼痛。
致癌性	: Shipping Blank Sample Tubes	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: Shipping Blank Sample Tubes	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生殖毒性	: Shipping Blank Sample Tubes	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

N/A

第12部分 生态学信息

生态毒性

无资料。

持久性和降解性

无资料。

第12部分 生态学信息

潜在的生物累积性

无资料。

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置


处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息


	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	不受管制。	不受管制。	不受管制。	不受管制。
联合国运输名称	-	-	-	-
联合国危险性分类	-	-	-	-
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。	无。

运输注意事项 : **在用户场地内运输时**：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火剂

适用灭火剂 :  Shipping Blank
Sample Tubes 使用干粉灭火剂。

不适用灭火剂 :  Shipping Blank
Sample Tubes 应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质
应避免使用有可能形成有爆炸性粉尘-空气混合物的高压介质

禁配物 :  Shipping Blank
Sample Tubes 与下列物质不相容或具有反应性：
氧化物质
与下列物质不相容或具有反应性：
氧化物质

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

分类	组分名称	%	状态
Sample Tubes 第3类	甲苯	≤0.1	列出的

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

组分名称	状态
Sample Tubes 苯（含粗苯） 甲苯	列出的 列出的

职业病危害因素分类目录 - 粉尘

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 化学因素

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

- 中国 : 所有组分都列出或被豁免。
美国 : 所有组分已为活动状态或已豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期	: 02/05/2024
上次发行日期	: 15/07/2021
版本	: 3
缩略语和首字母缩写	: 急性毒性估计值 (ATE) 生物富集系数 (BCF) GHS = 化学品分类及标示全球协调制度 国际航空运输协会 (IATA) 中型散装容器 (IBC) 国际海上危险货物运输规则 (IMDG) 辛醇/水分配系数对数值 (LogPow) 国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL) N/A = 无资料 联合国 (UN)

用于得出分类的程序

分类	理由
Shipping Blank 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3	计算方法 计算方法 计算方法
Sample Tubes 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 特异性靶器官毒性 一次接触 (呼吸道刺激) - 类别 3	计算方法 计算方法 计算方法

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。